

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

PARA VEHÍCULOS



NIT 9001105520
CDA DEL OCCIDENTE S.A AV.ROJAS
Dirección CRA 708 N° 64D-16
Cd. BOGOTÁ Tel. 2235665 -

Fecha	2022/05/08 19:59:20	Propietario	MORENO MORENO JENNY ALEXANDRA	CC.(X) NIT.() CE.()	No.52497808
Dirección	CLL 63F 75 13	Teléfono	3002012535	Cludad:	BOGOTÁ, D.C.
Placa	WMV553	Modelo	2015	Servicio	Público
No. de licencia de tránsito	10020876005	Fecha Matrícula	2015-08-19	Clase	CAMIONETA
No. Motor	6719801052888	VIN	KPTN0B1TSFP084022	Marca	SSANGYONG
		Color	BLANCO	Línea	RODIUS D20DTR
		Combustible	DIESEL	Kilometraje	170489
				Número de asientos	11
				Cilindr	1998



Suspensión

Delantera Izquierda	74.0	Delantera Derecha	67.0	Trasera Izquierda	71.0	Trasera Derecha	67.0	Mínimo:	40	%
---------------------	------	-------------------	------	-------------------	------	-----------------	------	---------	----	---

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
69.0	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	3563	5788	N	Eje 1 Derecho	3925	5366	N	9.22
			Eje 2 Izquierdo	3453	4640	N	Eje 2 Derecho	3301	5131	N	4.40
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	30
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	30
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	30

Desviación Lateral

Eje 1	-1.7	Eje 2	-18.0	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	[-10.0-10.0]	Unidad	m/km
-------	------	-------	-------	-------	--	-------	--	-------	--	--------	--------------	--------	------

G8	Eje 1 Rín Izquierdo	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje 3 Llantá Derecha	CUMPLE
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje 3 Llantá Izquierda	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje 4 Llantá Derecha	CUMPLE
G1	Arrojes vidrios	CUMPLE	G5	Luz Fieles	CUMPLE	G7	Eje 4 Llantá Izquierda	CUMPLE
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llantá Derecha	CUMPLE
G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llantá Izquierda	CUMPLE
G1	Espejos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G9	Lacneria y Pintura	CUMPLE
G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE
G2	Soportes	CUMPLE	G5	Anclaje de batería	CUMPLE	G9	Cojinena	CUMPLE
G2	Robulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempeñador	CUMPLE	G8	Eje 1 Rín Derecho	CUMPLE
G2	Robulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G8	Eje 2 Rín Derecho	CUMPLE
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G8	Eje 2 Rín Izquierdo	CUMPLE
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G8	Triángulos	CUMPLE	G8	Eje 3 Rín Derecho	CUMPLE
G2	Travesaños	CUMPLE	G8	Quilómetros	CUMPLE	G8	Eje 3 Rín Izquierdo	CUMPLE
G3	Limpiaaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G8	Eje 4 Rín Derecho	CUMPLE
G3	Retriversores	CUMPLE	G6	Llantá de repuesto	CUMPLE	G8	Eje 4 Rín Izquierdo	CUMPLE
G3	Pito	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G8	Eje 5 Rín Derecho	CUMPLE
G3	Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE	G8	Eje 5 Rín Izquierdo	CUMPLE
G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE
G4	Ventanallos	CUMPLE	G6	Boliquin	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE
G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE	G10	Brazos Auxiliares	CUMPLE
G4	Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7	Eje 1 Llantá Derecha	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE
G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje 1 Llantá Izquierda	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE
G5	Chorros de agua	CUMPLE	G7	Eje 2 Llantá Derecha	CUMPLE	G12	Promedio de distancia	CUMPLE
G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje 2 Llantá Izquierda	CUMPLE	G12	Promedio de tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERÍA
G2: SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5: SISTEMA ELÉCTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA
G7: LLANTAS
G8: RINES

G9: ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10: SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO: SI X NO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMYEC oficial.

Desviación lateral para los demás ejes superior a +10 m/km

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ALDANA