

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

C.D.A. RUEDE SEGURO CDA RUEDE SEGURO LTDA, NIT: 9001702151
KR 43 No 13 17, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)
TEL: 7450298

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba 2022-05-04	Nombre o razón social ANA MARIA CRUZ PRIETO	Documento de Identidad CC (X) NIT () CE () No. 52025897	
Dirección CR 20 N 33 38	Teléfono 2222222	Ciudad Bogota, d.c.	Departamento Bogota

3.DATOS DEL VEHICULO

Placa SPL549	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Hyundai	Línea H1 aa esp	
Modelo 2010	No. de licencia de tránsito 10019995698	Fecha Matricula 2010-06-01	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis KMJWA37HAAU192314	
No. Motor D4BH9046455	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2476	Kilometraje 367291	Número de Sillas 12	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles

5. Intensidad inclinación de las luces bajas

6. Suma de la intensidad de todas las luces

	Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad			
Ruido escape		-	dBA	Baja Derecha		klux/1m			%	Intensidad	Máximo	Unidad
				Baja Izquierda		klux/1m			%			klux/1m

7. Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 92.40	Delantera Derecha	Valor 89.10	Trasera Izquierda	Valor 87.00	Trasera Derecha	Valor 86.20	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------------	-------------

8. Frenos

[illegible]

9. Desviación lateral

Eje 1 -0.28	Eje 2 -0.09	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

10. Dispositivos de cobro(si aplica)

Referencia comercial de la planta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad %
-----------------------------------	--------------------	---	-----------------	---	--------	----------

11. Emisiones de gases

11.a Vehículos con ciclo OTTO

Temp °C			Rpm			Monóxido de carbono CO			Dióxido de carbono CO2			Oxígeno O2			Hidrocarburo (como Hexano) HC			Óxido nitroso NO					
						Unidad			Unidad			Unidad			Unidad			Unidad					
Ralentí			%			Ralentí			%			Ralentí			%			Ralentí			%		
Crucero			%			Crucero			%			Crucero			%			Crucero			%		

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

[illegible]