

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



CDA LA CEJA, NIT: 901168788-5
CLL 27 # 21 - 36, LA CEJA (ANTIOQUIA)
TEL: 4750190 - 3222111068

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba 2022-05-14	Nombre o razón social LIBARDO DE JESUS ZAPATA OROSCO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 70723390	
Dirección CLLE 5 N 28 45	Teléfono 1000000	Ciudad La ceja	Departamento Antioquia

3. DATOS DEL VEHICULO							
Placa SNN433	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urban		
Modelo 2007	No. de licencia de tránsito 10011436350	Fecha Matricula 2007-02-01	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0726012		
No. Motor ZD30075588K	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 3000	Kilometraje 50762	Número de Sillas 14	Vidrios Polarizados SI (X) NO ()	Blindaje SI () NO (X)	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS METODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles			5. Intensidad inclinación de las luces bajas							6. Suma de la intensidad de todas las luces		
Valor	Máximo	Unidad		Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad			
Ruido escape	-	dBA	Baja Derecha	51.50	2.5	klux/1m	1.45	0.5 - 3.5	%	Intensidad	Máximo	Unidad
			Baja Izquierda	9.38	2.5	klux/1m	1.23	0.5 - 3.5	%	70.00	225	klux/1m

7. Suspensión (si aplica)				8. Frenos			
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	77.20		67.10		67.80		60.90
							Mínimo 40
							Unidad %

9. Desviación lateral				10. Dispositivos de cobre (si aplica)			
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad mil/mm	
					+/-		

11. Emisiones de gases				11.a Vehículos con ciclo OTTO			
Temp Rpm	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2	Oxígeno O2	Hidrocarburo (como Hexano) HC	Oxido nítrico NO	Unidad %	
	Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma		
Ralentí	%	Ralentí	%	Ralentí	%		
Crucero	%	Crucero	%	Crucero	%		

11.b Vehículos a Diesel (opacidad)			
Temp Rpm	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3
	Unid	Unid	Unid
	%	%	%

Código	Descripción	Grupos	A	B
Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18%				
D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375		Total	0	X
Código	Descripción	Grupos	A	B
D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA				
Código	Descripción	Grupos	A	B
Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.		Total	0	0
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.		Total	0	0

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI ☒ NO ☐

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION
43938

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES
Eje1 derecha 1 2.21mm ; Eje2 derecha 1 1.99mm ; Eje1 izquierda 1 1.99mm ; Eje2 izquierda 1 1.62mm ; Lenta de repuesto 2.21mm ;

Los prueba de luces (si aplica) está reportada en kix a 1m como se establece en la NTC 5375-2012
Fin del informe



G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

SEBASTIAN SANCHEZ VALENCIA

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISION

Harold Montoya Buitrago (Foto trasera), Wilder Aladier García Patiño (Alineación, peso, suspensión y frenos), Harold Montoya Buitrago (Foto delantera), Harold Montoya Buitrago (Alineación de luces), Wilder Aladier García Patiño (Tercera placa), Wilder Aladier García Patiño (Inspección sensorial interior), Diego León Chica (Inspección sensorial exterior), Diego León Chica (Inspección sensorial motor), Wilder Aladier García Patiño (Inspección sensorial exterior), Harold Montoya Buitrago (Profundidad de labrado).

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Tecniqaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)

DA LA CEJA
Tel: 475 0190