

Fecha: 11/04/2022

INFORMACION DEL VEHICULO

Empresa:	AUTOS NILOS SAS	Cédula Conductor:	71.217.600
Doc Propietari	71310091	Conductor:	JUAN OTALVARO
Propietario:	JUAN FERNANDO BUSTAMANTE	Tipo:	MICROBUS

REPORTE REVISION DEL VEHICULO

1. Motor

- 1.1 Correa de la Bomba Hidráulico:
- 1.2 Correa del Compresor:
- 1.3 Puente del Motor:
- 1.4 Soportes del Motor:

BUENO

- 6.9 Cauchos Barras Estabilizadoras:
- 6.10 Cauchos Barras Tensoras:
- 6.11 Estado de las Esferas Inferiores:
- 6.12 Estado de las Esferas Superiores:
- 6.13 Estado de los Ejes y Guardapolvos de Tracción:
- 6.14 Estado y ajuste de las hojas de los muelles:
- 6.15 Estado y ajuste de los Amortiguadores:
- 6.16 Estado y ajuste de Sap y Balanc d muell:
- 6.17 Guardapolvos de los ejes:
- 6.18 Rodillos de Eje Delantero:

BUENO
BUENO

2. Radiador

- 2.1 Estado de la manguera Inferior y superior
- 2.2 Estado del Radiador:
- 2.3 Soportes del Radiador:
- 2.4 Tarro Auxiliar:

BUENO

- 6.11 Estado de las Esferas Inferiores:
- 6.12 Estado de las Esferas Superiores:
- 6.13 Estado de los Ejes y Guardapolvos de Tracción:
- 6.14 Estado y ajuste de las hojas de los muelles:
- 6.15 Estado y ajuste de los Amortiguadores:
- 6.16 Estado y ajuste de Sap y Balanc d muell:
- 6.17 Guardapolvos de los ejes:
- 6.18 Rodillos de Eje Delantero:

BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO

3. Sistema Eléctrico

- 3.1 Batería:
- 3.2 Cableado Eléctrico:
- 3.3 Pito y/o corneta:
- 3.4 Correa del Alternador
- 3.5 Motor y plumillas limpiabrisas:
- 3.6 Correa del Ventilador y compresor:

BUENO

- 7.1 Amortiguador de dirección:
- 7.2 Barra de dirección:
- 7.3 Biela de dirección:
- 7.4 Brazo Axiales de dirección:
- 7.5 Brazo de dirección:
- 7.6 Caja de dirección auxiliar:
- 7.7 Caja de dirección Principal:
- 7.8 Caña de dirección:
- 7.9 Cruceta de dirección:
- 7.10 Funcionamiento bomba de hidráulico:
- 7.11 Guardapolo de caja de dirección:
- 7.12 Terminales cortas de dirección:
- 7.13 Terminales largas de dirección:

BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
RUFNO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO

4. Llantas

- 4.1 Desgaste de llantas (Profundidad Grabado mínimo):
- 4.2 Despegue o rotura en las Bandas de las llantas:
- 4.3 LLanta de Repuesto:
- 4.4 Pernos, tuercas y espárragos de ruedas o mas:
- 4.5 Rines y Artillería de Ruedas:

BUENO

- 7.10 Funcionamiento bomba de hidráulico:
- 7.11 Guardapolo de caja de dirección:
- 7.12 Terminales cortas de dirección:
- 7.13 Terminales largas de dirección:

BUENO
BUENO
BUENO
BUENO

5. Sistema de Frenos

- 5.1 Bomba de frenos:
- 5.2 Componentes del Freno de Aire:
- 5.3 Conexión de las mangüeras de frenos:
- 5.4 Desgaste de pastas y/o bandas:
- 5.5 Estado de las Mangüeras de frenos:
- 5.6 Estado de las mordazas:
- 5.7 Estado de los discos y/o campanas:
- 5.8 Estado del compresor y boster:
- 5.9 Estado del líquido de frenos:
- 5.10 Fuga de Aire por el Sistema de Frenos:
- 5.11 Funcionamiento del Freno de Emergencia:
- 5.12 Tarros y cámaras de frenos:
- 5.13 Tensión de los frenos:
- 5.14 Valvulas de Control de presión y diafragmas:

BUENO

- 8.1 Botella de Cardan:
- 8.2 Cadena de seguridad del Cardan:
- 8.3 Crucetas del Cardán:
- 8.4 Enflache de Cardán:
- 8.5 Horquillas del Cardán:
- 8.6 Soporte y Rodillo del Cardán:

BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO

9. Transmisión

- 9.1 Carcaza de la Transmisión:
- 9.2 Estado del Bajo:
- 9.3 Retenedor Speed:
- 9.4 Retenedores de Ejes:

BUENO
BUENO
BUENO
BUENO

10. Caja de Cambios

- 10.1 Juego Libre de la Palanca de Cambios:
- 10.2 Juego libre y carrera del pedal:
- 10.3 Soporte de la caja de cambios:

BUENO
BUENO
BUENO

11. Fugas de Fluidos

- 11.1 Fuga de Aceite de Motor, caja y Transmisión:
- 11.2 Fuga de Aceite Hidráulico:
- 11.3 Fugas de Aceite Ruedas Traseras:
- 11.4 Fuga de combustible:
- 11.5 Fuga de Líquido de Frenos:

BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO

- 6. Sistema de Suspensión**
- 6.1 Alineación de hojas de los muelles:
- 6.2 Barras de torsión:
- 6.3 Barras estabilizadoras:
- 6.4 Bosines de Eje Delantero:
- 6.5 Bujes de Tijeras Inferiores:
- 6.6 Bujes de tijeras superiores:
- 6.7 Bujes y Pasadores de los Muelles:
- 6.8 Bujes y pasadores de Ruedas (Eje Delantero):

BUENO

INFORMACION DEL VEHICULO

Empresa: AUTOS NILOS SAS

Doc Propietari 71310091

Propietario: JUAN FERNANDO BUSTAMANTE

Cédula Conductor: 71.217.600

Conductor: JUAN OTALVARO

Tipo: MICROBUS

REPORTE REVISION DEL VEHICULO

12. Carrocería Externa

- 12.1 Cauchos y empaques de Puertas: BUENO
 12.2 Chapas de Puertas y Capo: BUENO
 12.3 Deterioro Bomper: BUENO
 12.4 Emblemas y/o Distintivos de la empresa: BUENO
 12.5 Espejos Retrovisores externos: BUENO
 12.6 Estado de las Farolas: BUENO
 12.7 Estado de las placas: BUENO
 12.8 Estado de Las Puertas: BUENO
 12.9 Estado de las ventanillas(vidrios,desplazamiento, manija: BUENO
 12.10 Estripes: BUENO
 12.11 Faldones (Laterales Inferiores): BUENO
 12.12 Fijación y estado del exhosto (Mofle): BUENO
 12.13 Ganchos de capo: BUENO
 12.14 Guardafangos: BUENO
 12.15 Guardapolvos (Salpicaderas): BUENO
 12.16 Latonería y Pintura en General: BUENO
 12.17 Manijas de Apoyo Externa o de Puertas: BUENO
 12.18 Números Internos: BUENO
 12.19 Persiana: BUENO
 12.20 Protectores de Exhosto (Mofle): BUENO
 12.21 Talcos de Luces: BUENO
 12.22 Terceras Placas: BUENO
 12.23 Vidrios Panorámicas (Golpes o fisuras): BUENO
 12.24 Vidrios Puertas: BUENO

13. Sistema de Luces

- 13.1 Alineación de luces: BUENO
 13.2 Comando de luces o cambio de luces: BUENO
 13.3 Luces altas, medias y bajas: BUENO
 13.4 Luces de Freno, parqueo y placa: BUENO
 13.5 Luces de reversa y direccionales: BUENO
 13.6 Luces Internas: BUENO
 13.7 Luces Laterales: BUENO

14. Carrocería Interna

- 14.1 Cantidad de Sillas (No. en tarjeta de operación): BUENO
 14.2 Dispositivo de control de velocidad: BUENO
 14.3 Escalas o Peldaños: BUENO
 14.4 Estado del piso y material antideslizante: BUENO
 14.5 Estado del Techo: BUENO
 14.6 Fijación de las sillas, asientos y espaldares: BUENO
 14.7 Fijación y Estado de Parales Verticales: BUENO
 14.8 Funcionamiento de Booster de puertas: BUENO
 14.9 Material antideslizante del piso (Huella): BUENO
 14.10 Pasamanos de Sillas de Pasajeros: BUENO
 14.11 Salidas de Emergencia (Señales, martillo o sistema): BUENO
 14.12 Tapicería de Sillas (Laterales): BUENO
 14.13 Estado del Chasis: BUENO
 14.14 Fijación de carrocería: BUENO

15. Tablero

- 15.1 Comandos del Tablero: BUENO
 15.2 Indicador de Freno de Seguridad: BUENO
 15.3 Indicador de Lubricación: BUENO
 15.4 Indicador de Presión de Aire: BUENO
 15.5 Indicadores de Comandos de Tablero: BUENO
 15.6 Tacómetro de Revoluciones: BUENO
 15.7 Velocímetro: BUENO
 15.8 Voltímetro: BUENO
- 16. Compartimiento del Conductor** BUENO
- 16.1 Altura Simétrica de Pedales: BUENO
 16.2 Cabecero de la Silla del Conductor: BUENO
 16.3 Cinturón de Seguridad (Estado y Posición): BUENO
 16.4 Equipo de Carretera (Botiquín,linterna, cruceta): BUENO
 16.5 Equipo de Primeros Auxilios (Botiquín): BUENO
 16.6 Espejos Retrovisores Internos: BUENO
 16.7 Estado de la Silla del Conductor: BUENO
 16.8 Estado del Extintor (Sello, pin, manómetro): BUENO
 16.9 Estado y Fijación de la Cabrilla: BUENO
 16.10 Material Antideslizante Pedales: BUENO
 16.11 Separación entre los Pedales: BUENO

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA REVISIÓN:

APROBADO

Firma Jefe de Operación



En caso de que el vehículo no posea de fábrica un dispositivo o sistema listado en la revisión aparecerá el resultado como "BUENO", significando esto, que no aplica para la revisión.