

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



CDA AUTOMOTOS ANTIOQUIA, NIT: 901291403-0
CII 25: #52-126, MEDELLIN (ANTIOQUIA)
TEL: 5017549 - 3007595677

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2022-10-18	Nombre o razón social ARLEY YULIAN VALENCIA RESTREPO			Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 98629204	
Dirección CR 65GG 24 26		Teléfono 5017549	Cludad Medellin	Departamento Antioquia	

3. DATOS DEL VEHICULO					
Placa WCO521	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Jinbei	Línea Sy6548j1s3bh
Modelo 2014	No. de licencia de 20026306881	Fecha Matrícula 2014-01-15	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis LSYHDAAE4EK086772
No. Motor DK4B061013	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2498	Kilometraje 245928	Número de Sillas 16	Vidrios Polarizados SI () NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles			5. Intensidad inclinación de las luces bajas						6. Suma de la intensidad de todas las luces		
Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad

7. Suspensión (si aplica)			8. Frenos		
Delantera izquierda	Valor 60.90	Delantera Derecha	Valor 59.30	Trasera Izquierda	Valor 63.20

9. Desviación lateral			10. Dispositivos de cobro(si aplica)		
Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo +/-

11.a Vehículos con ciclo OTTO					
Temp °C	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2	Oxígeno O2	Hidrocarburo (como Hexano) HC	Óxido nitroso NO
Rpm	CO Vr Norma Un id ad ad	CO2 Vr Norma Un id ad ad	O2 Vr Norma Un id ad ad	HC Vr Norma Un id ad ad	NO Vr Norma Un id ad
	Ralenti %	Ralenti %	Ralenti %	Ralenti %	Ralenti %

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)					
Temp °C	Ciclo 1 %	Unid	Ciclo 2 %	Unid	Ciclo 3 %

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
	Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18%	6.7 Sistema de frenos		X
		Total	0	1

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente

Nota: **Defectos Tipo B:** Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI_X

NO_

NUMERO DE CONSECUITIVO DE LA INSPECCION

20344

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



2022-10-18 WCO521 09:10



2022-10-18 WCO521 09:21

Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Juan Camilo Rivas Z

JUAN CAMILO RIVAS ZAPATA

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNICOMECAÑICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Wilson Dario Uribe Lezcano [Tercera placa], Wilson Dario Uribe Lezcano [Alineación, peso, suspensión y frenos], Andres Felipe Suaza Jaramillo [Foto trasera], Wils Dario Uribe Lezcano [Profundidad de labrado], Andres Felipe Suaza Jaramillo [Inspección sensorial motor], Andres Felipe Suaza Jaramillo [Inspección sensorial interior], Wilson Dario Uribe Lezcano [Foto delantera], Andres Felipe Suaza Jaramillo [Alineación de luces], Andres Felipe Suaza Jaramillo [Inspección sensorial exterior], W Dario Uribe Lezcano [Inspección sensorial interior],

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES