

La Aguacatala
CBA - COMITÉ BARRIO CALLES 1000

CR 46#16 Sur 85
TEL: (4)5608224

1. FECHA

VEHICULO

3.DATOS DEL VEHICULO									
Placa SLP398	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan vx				
Modelo 2007	No. de licencia de tránsito 10025118614	Fecha Matrícula 2007-04-30	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E2520726317				
No. Motor ZD30084996K	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 3000	Kilometraje 247722	Número de Sillas 14	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)			

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MEDIANTE EL MÉTODO DE LA LÍNEA DE DEFECTOS

4. Emisiones Audibles

5. Intensidad inclinación de las luces bajas

7. Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	78.30		73.80		57.60		58.00	40	%

7. Suspension (or Spine)

8. Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio:	Máximo	Unidad
			Eje 1	4328.00	5808.00	N			14.80	30	%

8. FIDUCIARY

9. Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
3.53	-2.33				10	

3. Deviation Information

10. Dispositivos de cobro (si aplica)					
Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo Unidad %

10. Dispositivos de cobro (si aplica)

Temp		Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2	Oxígeno O2	Hidrocarburo (como Hexano) HC	Óxido nítrico NO
Rpm						

[illegible]

11.2 Vehículos con ciclo OTTO

		Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor	Norma
--	--	---------	------	---------	------	---------	------	-------	-------

1.1.b. Vehículos a Diesel (opacizado)

Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Ciclo 3	Ciclo 4	Ciclo 5
			%	%	%	%	%

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 579				
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
	Pérdidas de aceite sin goteo continuo	6.12 Motor		X
Total			0	1

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que representan una potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI <u>X</u> NO

NUMERO DE CONSECUTIVO

68928

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Presion eje1 derecha 1 38.0 PSI Presion eje1 izquierda 1 39.0 PSI Presion eje2 derecha 1 40.0 PSI Presion eje2 izquierda 1 41.0 PSI Presion repuesto 40.0 PSI

* Las prueba de luces (si aplica) está reportada en klx a 1m como se establece en la NTC 5375:2012. En cumplimiento a los requisitos de independencia contenidos en la NTC-ISO/IEC 17020:2012, en las instalaciones del CDA LA AGUACATALA S.A.S. NO se realizan, prestan y/o recomiendan servicios de diseño, producción, venta, mantenimiento, reparación, transformación de vehículos automotores y/o la venta de repuestos ni se publican promociones comerciales relacionadas con estos servicios.

Nota: El CDA ha calibrado los equipos de medición dentro de los puntos o intervalos de aceptación o rechazo según las normas técnicas, sin embargo, cuenta con tecnología que es capaz de medir en rangos más amplios; los resultados fuera de los puntos o intervalos de calibración se presentan de manera informativa. Si tiene alguna inquietud, por favor consulte con el director técnico.

Eje1 derecha 1 6.00mm ; Eje2 derecha 1 4.00mm ; Eje1 izquierda 1 5.90mm ; Eje2 izquierda 1 3.90mm ; Llanta de repuesto 5.00mm ;



Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

AMAURY ALBERTO PERA DORIA

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN

Jhonatan Blandón Blandón [Profundidad de lebrado], Javison Posada Rojas [Tercera placa], Javison Posada Rojas [Foto trasera], Javison Posada Rojas [Alineación de ejes], Javison Posada Rojas [Inspección sensorial interior], Jhonatan Blandón Blandón [Inspección sensorial interior], Javison Posada Rojas [Foto delantera], Jhonatan Blandón Blandón [Alineación, peso, suspensión y frenos], Jhonatan Blandón Blandón [Inspección sensorial exterior], Javison Posada Rojas [Inspección sensorial motor],

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES