



BIMENSUAL: 70914

SOTRARETIRO S.C.A

Vehículo: WPS779



APROBADO

Críticas 0 **Rechazado** 0% (0)
Aprobadas 68 **Total** 68

Datos de la Inspección

Fecha:	31/10/2022 01:34 p.m.	Fecha	30/12/2022
Odómetro:	7.182	Siguiente	01:34 p.m.
Horómetro:	-	Odómetro	-
Conductor:	JUAN CAMILO MARULANDA OTALVARO	Siguiente	-
Creado Por:	JORGE ORLANDO TOBÓN	chequeo:	-
Fecha Inicio:	01/11/2022 02:36 p.m.	Horómetro	-
Centro de Costos:	SOTRARETIRO	Siguiente	-
Comentario:	CONCESIONARIO: AUTOAMERICA- CHEQUEO DE MANTENIMIENTO PARA INICIO. REVISIÓN DE FLUIDOS, PRESIÓN Y ROTACIÓN DE LLANTAS, TENSIONADA DE FRENIOS Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	chequeo:	-

Datos del Vehículo

Vehículo:	WPS779	Marca:	Hino	Línea	FC9JLTZ
Medicion Actual:	7.366 km [01/11/2022]	Horómetro Actual:	-No Definido-	Tipo:	Motor: (HINO J05)

Datos del Checklist Anterior

Número:	69134	Fecha:	24/09/2022 07:04 a.m.	Estado:	APROBADO
Odómetro:	3.209	Horómetro:	-		

DOCUMENTOS

DEBEN ESTAR VIGENTES PARA EL DESPACHO

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Matricula	ORIGINAL EN EL VEHÍCULO	VIGENTE - Aprobado
Soat	VIGENTE	VIGENTE - Aprobado
Responsabilidad Civil Contract		VIGENTE - Aprobado
Responsabilidad Civil Extracon		VIGENTE - Aprobado
Vigencia De Extintor	CARGADO Y VIGENTE	CARGADO Y VIGENTE - Aprobado
Poliza De R.C.C	VIGENTE	VIGENTE - Aprobado
Revisión Técnico Mecánica	VIGENTE	VIGENTE - Aprobado
Tarjeta De Operación	VIGENTE	VIGENTE - Aprobado
Poliza De R.C.E		VIGENTE - Aprobado

ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Dispositivo De	Que prenda y funcione	BUENO - Aprobado

Velocidad

Botiquín	CON LOS ELEMENTOS REGLAMENTARIOS	BUENO - Aprobado
Cinturones	Que estén funcionando	BUENOS - Aprobado
Equipo De Carretera	Contiene gato, llave de pernos, juego de alicates, destornilladores, llaves, conos, Chaleco reflectivo, tacos y banderolas.	BUENO - Aprobado
Extintor	CARGADO Y VIGENTE	CARGADO Y VIGENTE - Aprobado
Pito O Cornetas	SONORO	BUENO - Aprobado
Pito De Reversa	suena al reversar	BUENO - Aprobado

LLANTAS

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Llantas Delanteras	CON LA PRESIÓN REQUERIDA Y PROFUNDIDAD SUPERIOR A 7 MILESIMAS	BUENAS - Aprobado
Llantas Traseras	CON LA PRESIÓN REQUERIDA Y PROFUNDIDAD SUPERIOR A 5 MILESIMAS	BUENAS - Aprobado
Llanta De Repuesto	EN BUEN ESTADO E INFLADA	BUENA - Aprobado
Rines	No tienen reventados ni abolladuras	BUENOS - Aprobado
Pernos Y Espárragos	Sin pernos reventados ni flojos	BUENOS - Aprobado
Presión De Llantas	Dentro de las mediciones recomendadas por el fabricante de acuerdo al tipo de llanta	BUENA - Aprobado
Llantas	Con la profundidad suficiente	BUENAS - Aprobado

ASEO GENERAL

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Aseo Interior	se califica excelente cuando sobresale el orden y aseo del vehículo	BUENO - Aprobado
Aseo Exterior	se califica excelente cuando es sobresaliente el orden y aseo del vehículo.	BUENO - Aprobado

FRENOS

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Freno Delantero	Bueno cuando se encuentra tensionado y sus componentes están bien	BUENO - Aprobado
Freno Trasero	Bueno cuando se encuentra tensionado y sus componentes están bien	BUENO - Aprobado
Freno De Emergencia	Es bueno cuando al accionarlo detiene el vehículo a velocidad moderada.	BUENO - Aprobado
Escape De Aire O Liquido De Frenos	NO PRESENTA ESCAPES O FUGAS GRAVES	NO - Aprobado

CARROCERIA

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Silletería	Que no este rota ni reventada en su estructura	BUENA - Aprobado
Limpiabrisas	Bueno cuando funciona y los cauchos de las plumillas no están desgastados	BUENO - Aprobado
Vidrios	NO PRESENTAN AVERÍAS NI DESAJUSTES	BUENOS - Aprobado
Puertas	Que abran y cierren perfectamente del control.	BUENAS - Aprobado
Forros Y Cortinas	LIMPIOS	BUENOS - Aprobado
Equipo De Video O Audio	Que esta funcionando	BUENO - Aprobado
Manijas Y Retrovisores	buenos cuando no están quebrados o falten en el vehículo	BUENOS - Aprobado
Pasamanos De Carrocería	BIEN ASEGUADOS Y LIMPIOS	BUENOS - Aprobado

NIVELES DE FLUIDOS

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Líquido En Radiador	debe permanecer full	FULL - Aprobado
Líquido De Frenos	Dentro del nivel adecuado	FULL - Aprobado
Nivel Del Hidráulico	debe permanecer full	FULL - Aprobado
Nivel De Aceite En Motor	debe permanecer full	FULL - Aprobado
Combustible	SUFICIENTE	FULL - Aprobado

SUSPENSION

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Muelles	Sin hojas reventadas	BUENOS - Aprobado
Amortiguadores	EN BUEN ESTADO	BUENOS - Aprobado
Barra Estabilizadora	No esta soldada ni torcida	BUENA - Aprobado

DIRECCION

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Terminales	sin juego ni desgaste avanzado	BUENAS - Aprobado
Volante O Cabrilla	SIN FUEGO	BUENA - Aprobado
Barra De Dirección	Sin fuego en las terminales	BUENA - Aprobado
Alineaccion	Desgaste parejo en las llantas delanteras	BUENA - Aprobado
Bujes Y Pasadores	con el ajuste necesario	BUENOS - Aprobado

MOTOR

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Correa De Alternador	Bien tensionada con la respectiva tolerancia	BUENA - Aprobado
Correa De Compresor	Bien tensionada con la respectiva tolerancia	BUENA - Aprobado
Fugas De Aceite	NO PRESENTA FUGAS	NO - Aprobado
Fugas De Combustible	NO PRESENTA DERRAME	NO - Aprobado
Múltiples	Sin escapes, ni reventados	BUENOS - Aprobado

SISTEMA ELÉCTRICO

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Luces Interiores	Encienden al accionarlas	BUENAS - Aprobado
Luces Exteriores	Encienden al accionarlas	BUENAS - Aprobado
Luces Direccionales	Encienden al accionarlas	BUENAS - Aprobado
Baterías	bornes bien ajustados y con el nivel de ácido suficiente	BUENA - Aprobado
Alternador	Cargando y en buen funcionamiento	BUENO - Aprobado
Arranque	Da encendido el motor al accionarlo	BUENO - Aprobado
Luces Estacionarias	Encienden al accionarlas	BUENAS - Aprobado

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Estado El Radiador	sin fugas de agua	BUENO - Aprobado
Bomba De Agua	Sin juego ni fugas de agua	BUENA - Aprobado
Ventilador	Sin juego ni aspas reventadas	BUENO - Aprobado
Tanque Auxiliar	sin fugas de agua	BUENO - Aprobado

SISTEMA DE ESCAPE

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Mofles	Sin escapes de humo ni reventados	BUENOS - Aprobado
Escape De Humo	NORMAL	NORMAL - Aprobado

Documentos del Vehículo

Solo se muestran los documentos que tenían vencimiento al momento de hacer este Checklist

Documento	Número	Fecha Vencimiento	Estado
Revisión Técnico Mecánica		25/07/2024	Vigente
Soat	83646129-602280924	25/07/2023	Vigente
Tarjeta De Operación	317294	05/08/2024	Vigente

Documentos del Conductor

Solo se muestran los documentos que tenían vencimiento al momento de hacer este Checklist

Documento	Número	Fecha Vencimiento	Estado
Licencia De Conducción	1036953865	02/12/2023	Vigente

Firmas

Firmado Por: JORGE ORLANDO TOBÓN **Fecha Firma:** 01/11/2022 02:39 p.m.

SEÑOR CONDUCTOR SI LA REVISIÓN DE SU VEHÍCULO SALE APLAZADA O RECHAZADA DEBE COMUNICARSE CON EL JEFE DE MANTENIMIENTO PARA HACER EL RESPECTIVO ARREGLO, DE LO CONTRARIO NO SERÁ DESPACHADO HASTA QUE NO SE CORRIJA LA CAUSA QUE ORIGINÓ EL APLAZAMIENTO O RECHAZO. SOTRARETIRO AGRADECE SU COLABORACIÓN. LA SEGURIDAD ES COMPROMISO DE TODOS