



2908.pdf



Generado Por EUROLANTAS-MARINILLA
Fecha Generación 13/dic./2022 12:51 p.m.



REVISIÓN PREVENTIVA TRANSPORTE PUBLICO PESADOS: 2908

EUROLANTAS-CONCRELLANTAS

Vehículo: TTP049

APROBADO

Críticas 0 Rechazado 0% (0)

Aprobadas 102 Total 102



Datos de la Inspección

Fecha: 13/dic./2022 12:46 p.m. **Fecha Siguiente:** 11/feb./2023 12:46 p.m.
Odómetro: - **Odómetro Siguiente chequeo:** -
Horómetro: - **Horómetro Siguiente chequeo:** -
Conductor: -
Creado Por: EUROLANTAS-MARINILLA **Fecha Creación:** 13/dic./2022 12:51 p.m. **Fuente:** web
Fecha Inicio: 13/dic./2022 12:46 p.m. **Fecha Finalización:** 13/dic./2022 12:51 p.m. **Duración:** 5m
Centro de Costos: - **Ciudad:** - **Grupos:** -
Comentario: -

Datos del Vehículo

Vehículo: TTP049 **Marca:** HYUNDAI **Línea:** COUNTY
Medicion Actual: -No Definido- **Horómetro Actual:** -No Definido- **Tipo:** BUSETA

DOCUMENTACIÓN

Novedad	Calificación	Comentario
Nombre Del Propietario	BUENO - Aprobado	NELSON ALBERTO SIERRA CAÑON
Identificación Del Propietario	BUENO - Aprobado	75068430
Nombre De La Empresa	BUENO - Aprobado	TRANSPORTADORA ASIA SAS
Nit	BUENO - Aprobado	811007864
Nombre Del Conductor	BUENO - Aprobado	NELSON ALBERTO SIERRA CAÑON
Nº Documento	BUENO - Aprobado	75068430
Licencia De Conducción	BUENO - Aprobado	ENE 16-2023
Soat	BUENO - Aprobado	MAY 27-2023
Revisión Tecnicomecánica	BUENO - Aprobado	JUN 6-2023
Tarjeta De Operación	BUENO - Aprobado	FEB 28-2024
Técnico De Inspección Rptp	BUENO - Aprobado	JORGE MANRIQUE

EQUIPO DE CARRETERA

Novedad	Calificación	Comentario
1 Extintor (5 Lbs,10 Lbs, 20 Lbs)	BUENO - Aprobado	MAR 2023
Botiquín De Primeros Auxilios	BUENO - Aprobado	
Conos Reflectivos	BUENO - Aprobado	
Gato	BUENO - Aprobado	
Juego De Llaves	BUENO - Aprobado	
Linterna Con Pilas	BUENO - Aprobado	
Llave De Pernos	BUENO - Aprobado	
Llanta De Repuesto	BUENO - Aprobado	
Tacos (2)	BUENO - Aprobado	

SISTEMA ELECTRICO

Novedad	Calificación
Luces Medias	BUENO - Aprobado
Luces Bajas	BUENO - Aprobado



Generado Por EUROLANTAS-MARINILLA
Fecha Generación 13/dic./2022 12:51 p.m.

Luces Altas BUENO - Aprobado
Luces Direccionales BUENO - Aprobado
Luces Estacionarias BUENO - Aprobado
Luz De Reversa BUENO - Aprobado
Luces De Freno BUENO - Aprobado
Pito De Servicio BUENO - Aprobado

Vidrios Parabrisas
Vidrios Laterales

BUENO - Aprobado
BUENO - Aprobado

MOTOR

Novedad	Calificación
Carter	BUENO - Aprobado
Fugas De Aceite, Combustible,Refrigerante	BUENO - Aprobado
Mofle	BUENO - Aprobado
Soportes Y Bases Del Motor	BUENO - Aprobado

SUSPENSIÓN

Novedad	Calificación
Amortiguador Delantero	BUENO - Aprobado
Amortiguador Trasero	BUENO - Aprobado
Artillería O Bocón	BUENO - Aprobado
Barra Estabilizadora	BUENO - Aprobado
Barras Tensoras	BUENO - Aprobado
Bujes De Muelle	BUENO - Aprobado
Bujes De Muelle Balancín	BUENO - Aprobado
Bujes De Bastidor	BUENO - Aprobado
Bujes Y Pasadores (Pivote De Dirección)	BUENO - Aprobado
Cauchos Topes	BUENO - Aprobado
Esparragos	BUENO - Aprobado
Muelles	BUENO - Aprobado
Pernos	BUENO - Aprobado
Rodamientos	BUENO - Aprobado
Rines	BUENO - Aprobado
Troque Delantero	BUENO - Aprobado
Troque Trasero	BUENO - Aprobado
Zapatas Y Balancines (Muelles)	BUENO - Aprobado
1 Llanta Delantera Izquierda	BUENO - Aprobado
2 Llanta Delantera Derecha	BUENO - Aprobado
3 Llanta	BUENO - Aprobado
4 Llanta	BUENO - Aprobado
5 Llanta	BUENO - Aprobado



Generado Por EUROLLASNTAS-MARINILLA
Fecha Generación 13/dic./2022 12:51 p.m.

6 Llanta	BUENO - Aprobado
7 Llanta	BUENO - Aprobado
8 Llanta	BUENO - Aprobado
9 Llanta	BUENO - Aprobado
10 Llanta	BUENO - Aprobado

DIRECCION

Novedad	Calificación
Barra Central De Dirección	BUENO - Aprobado
Bomba Hidráulica	BUENO - Aprobado
Bielra Caja De Dirección	BUENO - Aprobado
Caja De Dirección	BUENO - Aprobado
Conjunto Caña De Dirección	BUENO - Aprobado
Fugas De Aceite Hidráulico	BUENO - Aprobado
Terminales De Barra Central De Dirección	BUENO - Aprobado
Terminales Brazo De Mando Dirección	BUENO - Aprobado

FRENOS

Novedad	Calificación
Bandas Y/O Pastillas De Freno	BUENO - Aprobado
Camaras O Cilindro De Rueda	BUENO - Aprobado
Campanas Y/O Discos	BUENO - Aprobado
Compresor De Aire De Freno	BUENO - Aprobado
Freno Auxiliar	BUENO - Aprobado
Freno De Mano	BUENO - Aprobado
Freno De Ahogo	BUENO - Aprobado
Fuga De Liquido Y/O Aire	BUENO - Aprobado
Mangueras Y/O Tubos	BUENO - Aprobado
Tanques De Almacenamiento	BUENO - Aprobado
Válvulas Relay Y Descargue	BUENO - Aprobado

TRANSMISION

Novedad	Calificación
Bombas De Cluth	BUENO - Aprobado
Caja De Velocidades	BUENO - Aprobado
Cardanes Y Cruceas	BUENO - Aprobado
Cauchos Y Rodillos De Cardan	BUENO - Aprobado
Enfriador De Aceite Y Filtro	BUENO - Aprobado
Ejes De Ruedas	BUENO - Aprobado
Fisuras Del Hausse	BUENO - Aprobado
Fugas De Aceite	BUENO - Aprobado
Retenedores De Ruedas	BUENO - Aprobado
Retenedor De Speed	BUENO - Aprobado
Soportes	BUENO - Aprobado

Ing. Mac.: FRANCISCO ALEX PITTI ZULETA T.P. AN230-40538 Firmado Electrónicamente Nota: RESOLUCIÓN 315 DE 2013 Artículo 2º. Revisión y Mantenimiento de los vehículos..... Las intervenciones correctivas que sea necesario realizar al vehículo podrán ser contratadas por el propietario, pero el vehículo no podrá ser despachado sin la validación satisfactoria por parte de la empresa de las reparaciones realizadas.