

TECNOLOGIAS DEL
TRANSPORTE S.A.S

Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS Fecha de inspección: 28/12/2022 Teléfono(s): 4447240 Ext: 108/ 3118870958				NIT: 901259084-1 Consecutivo: 2022-1989 Dirección: TRANSVERSAL 51A N 69 - 05	
DATOS DEL PROPIETARIO					
Nombre o Razón Social: BIBIANA MARIA CAÑAVERAL Cédula o NIT: 43520313				DATOS DEL VEHICULO	
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	Placa: WLX989 Modelo: 2015	Interno: Tipo: MICROBUS Marca: CITROEN Kilometraje: gps
Documento de identidad	X				
Licencia de conducción	X				
CRITERIOS	SI	NO		FECHA	
Tarjeta de propiedad	X			2018-05-25	
Tarjeta de operación	X			2024-03-03	
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)	X			2023-08-24	
Revisión Bimestral	X			2023-02-28	
Revisión tecno mecánica (vigente)	X			2023-08-24	
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)	X			2023-12-14	
ELEMENTOS QUE SE INSPRECIONAN				CUMPLE	NO CUMPLE
ELEMENTOS QUE SE INSPRECIONAN				NO CUMPLE	NO APLICA
ELEMENTOS QUE SE INSPRECIONAN				OBSERVACIONES	
EQUIPO DE CARRETERA	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores llaves de expansión y llaves fijas	X			
	2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos	X			
	3. Extintor N° 1	X			
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo	X			
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo	X			
	6. Cruceta	X			
	7. Linterna	X			
	8. Llanta de repuesto	X			
LADO IZQUIERDO	10. Réplica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)	X			
	11. Logo razón social de la empresa transportadora	X			
	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas	X			
LADO DERECHO	14. Réplica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)	X			
	15. Logo razón social de la empresa transportador	X			
	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas	X			
	17. Luz de freno (stop) y tercer stop	X			
PARTE POSTERIOR	18. Luces traseras medias	X			
	19. Luces de reversa	X			
	20. Luces de parqueo	X			
	21. Luces direccionales	X			
	22. Vidrio Panorámico	X			
	23. Luz de placa	X			
	24. Velocidad máxima	X			
	27. Como conduzco	X			
	Estado de la placa	X			
	29. Luces delanteras altas y bajas	X			
PARTE FRONTAL	30. Luces direccionales y parqueo	X			
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)	X			
	32. Estado de la placa	X			
	34. Emblema escolar (escrito al	X			


	contrario)					
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	37. Estado general de latoneria y pintura	X				
ESTADO INTERNO DEL VEHICULO	38. Estado de los cinturones de seguridad	X				
	39. Espejo retrovisor y central	X				
	40. Aseo general	X				
	43. Estado general de sillas y cojineria	X				
	44. Estado del puesto del conductor	X				
	45. Salidas de emergencia señalizadas	X				
	46. Palanca de expulsión o martillo	X				
	47. Dispositivo sonoro de seguridad	X				
	48. Pitos delantero y de reversa	X				
FUNCIONAMIENTO	49. Freno Principal	X				
	50. FRENO DE EMERGENCIA	X				
	51. Suspension	X				
	52 Niveles de fluido (Aceite)	X				
	52. Niveles de fluido (frenos)	X				
	52. Niveles de fluido (Refrigerante)	X				
BOTIQUIN	58. Tijeras de punta roma	X				
	59. Gasas limpias (20 unidades)	X				
	60. Espanadrapo de tela (rollo de 4 pulgadas) o vendas adhesivas	X				
	61. Guantes de latex. (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X				
	63. Curitas (mitad de la capacidad)	X				
	64. Baja lenguas (20 unidades)	X				
	65. Tapabocas (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X				
	66. Encendedor	X				
	67. Copitos	X				
	74. Venda elástica 2 X 5 yardas (Unidad)	X				
	75. Venda elástica 3 X 5 yardas (Unidad)	X				
	76. Venda elástica 5 X 5 yardas (Unidad)	X				
	77. Venda algodón 2 X 5 yardas (Unidad)	X				
	78. Venda algodón 3 X 5 yardas (Unidad)	X				
	79. Venda algodón 5 X 5 yardas (Unidad)	X				
	80. Yodopovidona (jabón quirúrgico) Frasco x 120 ml	X				
	81. Solución salina 250 cc ó 500 cc Unidad	X				
	82. Termómetro de mercurio o digital Unidad	X				
	83. Alcohol antiséptico frasco x 275 ml Unidad	X				
	84. Gel antibacterial	X				


LLANTAS

Delantera izquierda	Delantera derecha	Trasera izquierda	Trasera derecha
OVATION	OVATION	IN	EX
215/65/R16	215/65/R16	RUNWAY	RUNWAY
8mm	8mm	215/65/R16	215/65/R16
8mm	8mm	7mm	7mm
Cumple	Cumple	7mm	7mm
		Cumple	Cumple
		Cumple	No cumple
			No cumple

RECOMENDACIONES

Adquiera un botiquín mas adecuado	Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil
Prepare nueva revisión tecnomecanica	Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad



Señalice las salidas de emergencia clara y visible Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad	en sus vidrios Absténgase de utilizar sillas improvisadas Cambio las letras de la replica lateral superior son ilegibles
Cambio las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles Mejora del estado de latonería y pintura	Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín Mejore la bandera escolar
Mejore la instalación de cinturones de seguridad Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es)	Prepare caja de herramientas Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil
Prepare renovación de SOAT	Realice el aseo de la cojinería
Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar	Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad
	
Responsable de la inspección: JOHAN FELIPE VALENCIA ALVAREZ	Firma: 
Nombre y apellido del conductor: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS	Firma:
Resultado de la inspección: CEP 00259084-1 CEL 3118870958	Aprobado

