

TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE S.A.S

Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS				NIT: 901259084-1		
Fecha de inspección: 10/02/2023				Consecutivo: 2023-0225		
Telefono(s): 4447240 Ext: 108/ 3118870958				Dirección: TRANSVERSAL 51A N 69 - 05		
DATOS DEL PROPIETARIO						
Nombre o Razón Social: JORGE ISIDORO SUAREZ TABARES				Placa:	Interno:	
Cedula o NIT: 98704870				TNF617		
				Modelo:	Marca:	
				2007	NISSAN	
					Tipo:	
					MICROBUS	
					kilometraje: GP5	
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A			
Documento de identidad	X					
Licencia de conducción	X					
CRITERIOS		SI	NO	FECHA		
Tarjeta de propiedad		X		2017-01-2		
Tarjeta de operación		X		2024-11-		
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)		X		2023-10-0		
Revisión Bimestral		X		2023-04-1		
Revisión técnico mecánica (vigente)		X		2023-06-7		
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)		X		2023-11-2		
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN			CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
EQUIPO DE CARRETERA	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas	X				
	2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos	X				
	3. Extintor N0 1	X				
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo	X				
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo	X				
	6. Cruceta	X				
	7. Linterna	X				
	8. Llanta de repuesto	X				
LADO IZQUIERDO	10. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)	X				
	11. Logo razón social de la empresa transportadora	X				
	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas	X				
LADO DERECHO	14. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)	X				
	15. Logo razón social de la empresa transpotador	X				
	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas	X				
PARTE POSTERIOR	17. Luz de freno (stop) y tercer stop	X				
	18. Luces traseras medias	X				
	19. Luces de reversa	X				
	20. Luces de parqueo	X				
	21. Luces direccionales	X				
	22. Vidrio Panorámico	X				
	23. Luz de placa	X				
	24. Velocidad máxima	X				
	27. Como conduzco	X				
	Estado de la placa	X				
PARTE FRONTAL	29. Luces delanteras altas y bajas	X				
	30. Luces direccionales y parqueo	X				
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)	X				
	32. Estado de la placa	X				
	34. Emblema escolar (escrito al	X				

	contrario)					
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	37. Estado general de latonería y pintura	X				
ESTADO INTERNO DEL VEHICULO	38. Estado de los cinturones de seguridad	X				
	39. Espejo retrovisor y central	X				
	40. Aseo general	X				
	43. Estado general de sillas y cojinería	X				
	44. Estado del puesto del conductor	X				
	45. Salidas de emergencia señalizadas	X				
	46. Palanca de expulsión o martillo	X				
	47. Dispositivo sonoro de seguridad	X				
	48. Pitos delantero y de reversa	X				
FUNCIONAMIENTO	49. Freno Principal	X				
	50. FRENO DE EMERGENCIA	X				
	51. Suspensión	X				
	52 Niveles de fluido (Aceite)	X				
	52. Niveles de fluido (frenos)	X				
	52. Niveles de fluido (Refrigerante)	X				
BOTIQUÍN	58. Tijeras de punta roma	X				
	59. Gasas limpias (20 unidades)	X				
	60. Esparadrapo de tela (rollo de 4 pulgadas) o vendas adhesivas	X				
	61. Guantes de látex. (misma cantidad de pasajeros más conductor)*	X				
	63. Curitas (mitad de la capacidad)	X				
	64. Baja lenguas (20 unidades)	X				
	65. Tapabocas (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X				
	66. Encendedor	X				
	67. Copitos	X				
	74. Venda elástica 2 X 5 yardas (Unidad)	X				
	75. Venda elástica 3 X 5 yardas (Unidad)	X				
	76. Venda elástica 5 X 5 yardas (Unidad)	X				
	77. Venda algodón 2 X 5 yardas (Unidad)	X				
	78. Venda algodón 3 X 5 yardas (Unidad)	X				
	79. Venda algodón 5 X 5 yardas (Unidad)	X				
	80. Yodopovidona (jabón quirúrgico) Frasco x 120 ml	X				
	81. Solución salina 250 cc ó 500 cc Unidad	X				
	82. Termómetro de mercurio o digital Unidad	X				
	83. Alcohol antiséptico frasco x 275 ml Unidad	X				
	84. Gel antibacterial	X				
LLANTAS						
Delantera izquierda	Delantera derecha	Trasera izquierda	Trasera derecha	Trasera izquierda	Trasera derecha	Trasera izquierda
ROYAL	ROYAL	IN	EX	IN	EX	IN
215/65R16	215/65R16	ROYAL	ROYAL			
4MM	4MM	215/65R16	215/65R16			
4MM	4MM	4MM	4MM			
Cumple	Cumple	4MM	4MM			
		Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	
RECOMENDACIONES						
Adquiera un botiquín mas adecuado		Mantenga disponible y con carga y		alado su teléfono		
Prepare nueva revisión tecnomecanica		móvil		Retire imágenes y logos que obstru		en la visibilidad

Señalice las salidas de emergencia clara y visible
Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad

Cambie las placas del vehículo están retocadas,
borrosas o ilegibles

Mejora del estado de latonería y pintura

Mejore la instalación de cinturones de seguridad

Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es)

Prepare renovación de SOAT

Sea mas accesible ante la persona que realiza la
inspección de la ruta escolar

en sus vidrios

Absténgase de utilizar sillas improvisadas

Cambie las letras de la replica lateral superior son
ilegibles

Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el
botiquín

Mejore la bandera escolar

Prepare caja de herramientas

Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil

Realice el aseo de la cojinería

Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad



Responsable de la inspección:

JOHAN FELIPE VALENCIA ALVAREZ

Nombre y apellido del conductor:
DEL TRANSPORTE SAS

Resultado de la inspección:
CEL 3118870958
Edison

Firma:

Felipe Valencia

Firma:

Aprobado