

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDR

LAS VEGAS

Centro de Diagnóstico Automotor Las Vegas SAS, NIT: 900172318-9 Cra 46 # 7 - 161 y Cra 48 # 7 -162 LOTE, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (604) 4878534 - 3443733334

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2023-03-10	NELSON DIAZ	CC (X) NIT () CE () No. 71691582			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
MEDELLIN		1111111	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
SMU670	Colombia	Público	Microbus	Nissan	Urvan		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2011	10020903039	2010-08-27	Blanco	Diesel	JN1MG4E25Z0793465		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
ZD30246689K	DIESEL	3000	299648	15	SI () NO ()	SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	94.90		91.50		45.80		62.70	40	%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
59.50	50	%	Eje 1 izquierdo	2801.00	4831.00	N	Eje 1 Derecho	2658.00	3031.00	5.11	30 %
			Eje 2 izquierdo	2297.00	4639.00	N	Eje 2 Derecho	2517.00	4778.00	8.74	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
19.00	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo		Unidad
0.09	0.09				+/-	10	m/km

Inspección Visual							
Desempañador	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Anclaje Sillas		CUMPLE	
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Cojinería		CUMPLE	
Botiquín	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Luces bajas		CUMPLE	
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Luz placa		CUMPLE	
Anclaje de Batería	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Distintivo de la empresa		CUMPLE	
Pernos	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Puertas		CUMPLE	
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda		CUMPLE	
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Aseo General		CUMPLE	
Ventanillas	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Eje5 llanta derecha		CUMPLE	
Promedio de Distancia	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Tijeras		CUMPLE	
Terminales Batería	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Identificación Reglamentana		CUMPLE	
Extintor	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho		CUMPLE	
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo		CUMPLE	
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Bastidor		CUMPLE	
Terminales	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Luz interna		CUMPLE	
Tapicería	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Banderola		CUMPLE	
Linterna	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Eje1 llanta derecha		CUMPLE	
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda		CUMPLE	
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Promedio de Tiempo		CUMPLE	
Tacos	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Resortes o Ballestas		CUMPLE	
Espejos	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho		CUMPLE	
Amortiguadores	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Pito		CUMPLE	
Gato	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda		CUMPLE	
Caja de dirección	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Rotulas superiores		CUMPLE	
Stop	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.20
Eje	Interno	Externo
Eje 1	4.20	4.20
Eje 2	4.20	4.20

YAIR RENDON 4.

YAIR RENDON AGUIRRE
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.
Tecnimag Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)