


Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS				NIT: 901259084-1			
Fecha de inspección: 04/05/2023		Consecutivo: 2023-0280					
Teléfono(s): 4447240 Ext: 108 / 3118870958		Dirección: TRANSVERSAL 51A N 69 - 05					
DATOS DEL PROPIETARIO				DATOS DEL VEHICULO			
Nombre o Razón Social: TURISMO DE ANTIOQUIA PARA COLOMBIA SAS		Placa: TKI602	Intrno: 602	Tipo: MICROBUS			
Cedula o NIT: 811041306		Modelo: 2008	Marca: NISSAN	Kilometraje: GPS			
CRITERIOS	CUMPLE				NO CUMPLE	N/A	
Documento de identidad	X						
Licencia de conducción	X						
CRITERIOS				SI	NO	FECHA	
Tarjeta de propiedad				X		2008-01-21	
Tarjeta de operación				X		2024-07-07	
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)				X		2024-02-12	
Revisión Bimestral				X		2023-07-04	
Revisión tecno mecánica (vigente)				X		2024-02-12	
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)				X		2023-11-25	
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN				CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
EQUIPO DE CARRETERA	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores llaves de expansión y llaves fijas			X			
	2. Dos señales de carretera en forma de triángulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lámparas de luz amarilla intermitentes o destellos			X			
	3. Extintor N° 1			X			
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo			X			
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo			X			
	6. Cruceta			X			
	7. Linterna			X			
	8. Llanta de repuesto			X			
LADO IZQUIERDO	10. Réplica de la placa refectiva (50cmsX 25cms)			X			
	11. Logo razón social de la empresa transportadora			X			
	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas			X			
LADO DERECHO	14. Réplica de la placa refectiva (50cmsX 25cms)			X			
	15. Logo razón social de la empresa transportador			X			
	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas			X			
	17. Luz de freno (stop) y tercer stop			X			
PARTES	18. Luces traseras medias			X			
	19. Luces de reversa			X			
	20. Luces de parqueo			X			
	21. Luces direccionales			X			
	22. Vidrio Panorámico			X			
	23. Luz de placa			X			
	24. Velocidad máxima			X			
	27. Como conduzco			X			
	Estado de la placa			X			
	29. Luces delanteras altas y bajas			X			
FRONTAL	30. Luces direccionales y parqueo			X			
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)			X			
	32. Estado de la placa			X			
	34. Emblema escolar (escrito al contrario)			X			
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	37. Estado general de latonería y pintura			X			

ESTADO INTERNO DEL VEHICULO	38. Estado de los cinturones de seguridad	X			
	39. Espejo retrovisor y central	X			
	40. Aseo general	X			
	43. Estado general de sillas y cojineria	X			
	44. Estado del puesto del conductor	X			
	45. Salidas de emergencia señalizadas	X			
	46. Palanca de expulsión o martillo	X			
	47. Dispositivo sonoro de seguridad	X			
	48. Pitos delantero y de reversa	X			
FUNCIONAMIE NTO	49. Freno Principal	X			
	50. FRENO DE EMERGENCIA	X			
	51. Suspension	X			
	52 Niveles de fluido (Aceite)	X			
	52. Niveles de fluido (frenos)	X			
BOTIQUIN	52. Niveles de fluido (Refrigerante)	X			
	58. Tijeras de punta romana	X			
BOTIQUIN	59. Gasas limpias (20 unidades)	X			
	60. Espanadrapo de tela (rollo de 4 pulgadas) o vendas adhesivas	X			
	61. Guantes de latex. (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	63. Curitas (mitad de la capacidad)	X			
	64. Baja lenguas (20 unidades)	X			
	65. Tapabocas (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	66. Encendedor	X			
	67. Copitos	X			
	74. Venda elástica 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	75. Venda elástica 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	76. Venda elástica 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	77. Venda algodón 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	78. Venda algodón 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	79. Venda algodón 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	80. Yodopovidona (jabón quirúrgico) Frasco x 120 ml	X			
	81. Solución salina 250 cc ó 500 cc Unidad	X			
	82. Termómetro de mercurio o digital Unidad	X			
	83. Alcohol antiséptico frasco x 275 ml Unidad	X			
	84. Gel antibacterial	X			
LLANTAS					
Delantera izquierda	Delantera derecha	Trasera izquierda	Trasera derecha		
GOODYEAR	GOODYEAR	IN	EX	IN	EX
205/70R15C	205/70R15C	GOODYEA R	GOODYEA R		
8MM	8MM	205/70R15 C	205/70R15 C		
8MM	8MM	7MM	7MM		
Cumple	Cumple	7MM	7MM		
		Cumple	Cumple	No cumple	No cumple
RECOMENDACIONES					
Adquiera un botiquín mas adecuado		Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil			
Prepare nueva revisión tecnomecanica		Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad en sus vidrios			
Señalice las salidas de emergencia clara y visible		Absténgase de utilizar sillas improvisadas			
Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad		Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles			
Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles		Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín			
Mejora del estado de latonería y pintura		Mejore la bandera escolar			
Mejore la instalación de cinturones de seguridad		Prepare caja de herramientas			
Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es)		Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil			
Prepare renovación de SOAT		Realice el aseo de la cojineria			
Sea mas accesible ante la persona que realiza la		Tenga en servicio y utilice el dispositivo de			

<p>inspección de la ruta escolar</p> 	<p>seguridad</p> 
Responsable de la inspección:	Firma:
JOHAN FELIPE VALENCIA ALVAREZ TECNOLOGÍAS Nombre y apellido del conductor: DEL TRANSPORTE SAS NIT 901259084-1	 Firma: TECNOLOGÍAS DEL TRANSPORTE SAS NIT 901259084-1 CÁpedabada0958
Resultado de la Inspección: CEL 3118870958	