

INFORME DE MEDICIONES Y RESULTADOS DE REVISIÓN PREVENTIVA



IV
Ca
PE
M

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR (

Fecha de prueba 03/07/2023	Nombre o Razón social HECTOR ZAPATA	Do C
Dirección: MEDELLIN+	Teléfono fijo o Número de Cel 3017094299	

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa: SNS239	País: COLOMBIA	Servicio: PUBLICO	Clase: BUSETA	Co
Modelo: 2013	Número de Licencia de Tránsito 14018282	Fecha de Matricula 11/08/2012	Color: BLANCO	DI
No. de Motor: D4DDC503256	Tipo motor: Diésel	Cilindraje (cm3)(si aplica) 3907	Kilometraje: NO FUNCION	No.

3.1. VEHICULOS NO SUJETOS A REVISIÓN DE

Con motor eléctrico

Con motor a

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA

ota. Todo valor medido seguido del signo * significa un defecto encontrado.

EMISIONES AUDIBLES

5. INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES BAJA

Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación
Baja derecha	---	dBA	Baja derecha	16,4	k lux	1,30
			Baja izquierda	6,40	k lux	2,50

7. SUSPENSIÓN (Si aplica)

Delantera izquierda	Valor	Delantera derecha	Valor	Trasera izquierda
---------------------	-------	-------------------	-------	-------------------

8. FRENOS

Capacidad total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	
4	50	%	Eje 1 izquierdo	8450	10594	N
			Eje 2 izquierdo	8474	10231	N
Capacidad auxiliar	18	%	Eje 3 izquierdo			N
			Eje 4 izquierdo			N
			Eje 5			N

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA
NTC 6282 (según corresponda)

Código	Descripción

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL
NTC 6218, NTC6282, 4983, NTC 4231 y NTC 3565 (según corresponda)

Código	Descripción

D1.DEFECTOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADO

Código	Descripción

IDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

Eje 2 (mm) (psi)	Eje 3 (mm) (psi)	Eje 4 (mm) (psi)	Eje 5 (mm) (psi)	Repuesto (mm) (psi)
3.21-4.33 0.00-0.00				4.87 0.00
4.65-5.02 0.00-0.00				

Los defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública o al ambiente.

Los defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública.

☒ **NO**

¿para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo aplica para vehículos de este tipo)

☐ **NO**

Si al menos un defecto Tipo A

total de defectos tipo B, sea:

Igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares

Igual o superior a 7 para vehículos Motocarro, Cuatrimotos, Motociclos y Cuadriciclos

Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimotor

Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística

Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Motociclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimotor.

Cuando se presente al menos un defecto Tipo A para vehículos tipo remolque o similares

OCIADOS AL VEHÍCULO PARA ESTA REVISIÓN:

980195

ES ADICIONALES:



7/2023 - 09:57:20



SNS239 - 02/07/2023 - 09:57:26

ICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

Sonometro L2/2015043214

Termohigrometro P701H01

Frenometro L2/202707/2027

Regioscopio: L2/68

LA VERSIÓN UTILIZADA

UE REALIZARON LA REVISIÓN TECNOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

COLAS ALEJANDRO CASTRO Alineación al paso (111) NICOLAS ALEJANDRO CASTRO

LEJANDRO CASTRO Frenos (111) NICOLAS ALEJANDRO CASTRO Rines y Llantas (111) NICOLAS

RO CASTRO Foto T. (111) NICOLAS ALEJANDRO CASTRO

ÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

ANO

[Signature]

den a una revisión preventiva técnico mecánica y de emisiones contaminantes (cuando aplique) mecanizada y visual

jo este es un servicio no regulado y no hace parte del alcance de acreditación como Organismo de Inspección.