

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDLA LAS VEGAS Centro de Diagnóstico Automotor Las Vegas SAS, NIT: 900172318-9 Cra 46 # 7 - 161 y Cra 48 # 7 -162 LOTE, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (604) 4330000

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2023-07-04	Nombre o razón social RAMON ANTONIO GARCIA CALLE	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 98662823			
Dirección CL 78 85 41		Teléfono 9999999	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	
DATOS DEL VEHICULO					
Placa TKI659	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Servicio público
Modelo 2008	No. de licencia de tránsito 10001770918	Fecha Matricula 2008-02-13	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z6780364
No. Motor ZD30151646K	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2953	Kilometraje 470469	Número de Sillas 15	Vidrios Polarizados SI () NO ()
					Blindaje SI () NO (X)



2023-07-04 TKI659 14:32



2023-07-04 TKI659 14:38

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	96.00		83.70		69.90		59.00	40	%

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
53.10	50	%	Eje 1 izquierdo	2931.00	6264.00	N	Eje 1 Derecho	2973.00	4814.00	1.41	30	%
			Eje 2 izquierdo	2613.00	4778.00	N	Eje 2 Derecho	2193.00	4323.00	16.10	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N				%
11.40*	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N				%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N				%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.08	0.08						

Inspección Visual						
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	
Aseo General	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	
Pisos	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Limpaparabrisas	CUMPLE	
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	
Extintor	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	
Desempañador	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	
Banderola	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Stop	CUMPLE	
Anclaje de Batería	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	
Parabrisas	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	
Puertas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	
Promedio de Distancia	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	
Indicadores de tablero	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	
Rotulas superiores	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	
Anclaje Sillas	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pilo	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	
Cojinería	CUMPLE	Basidor	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	
Señales de advertencia	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	
Triángulos	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.20
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.30	2.20
Eje2	2.32	2.40

YAIR RENDON AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)