



DATOS DEL VEHÍCULO Y DICTAMEN

Placa:	TFT513	Cliente:	MARY LUZ MONTOYA
Marca:	NISSAN	Identificación:	43828500
Línea:	URVAN	Teléfono:	0
Color:	Blanco	Dirección:	Amaga
Nº Motor:	ZD30287787K	Fecha Revisión:	16/06/2023 09:34 a.m.
Nº Chasis:	JN1MG4E25Z0796089	SOAT Hasta:	25/11/2023
Matriculado:	05/12/2011	RTM Hasta:	06/12/2023
Inspector:	Luisfernandacolorado		
Empresa:	Transconcord S.A.S		



APROBADO

FOTOS DEL VEHÍCULO



EXTERIOR



Carrocería y Chasis	Bueno
Limpiabrisas	Bueno
Peldaños	Bueno
Retrovisores	Bueno
Vidrios	Bueno
Dispositivos de Retención de Carga	Bueno
Sistema de Escape	Bueno

INTERIOR



Habitáculo del Conductor	Bueno
Cinturones de Seguridad y Anclajes	Bueno
Dispositivo de Control de Velocidad	Bueno
Bocina o Dispositivo Acústico	Bueno

SUSPENSIÓN



Suspensión	Bueno
------------	-------

DIRECCIÓN



Dirección	Bueno
-----------	-------

RINES Y LLANTAS		
Rines y Llantas	Bueno	
SISTEMA DE COMBUSTIBLE		
Sistema de Combustible	Bueno	
ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN		
Luces	Bueno	
Salida de Emergencia y Placas	Bueno	
Equipo de Carretera	Regular	
Botiquín	Bueno	

MOTOR		
Motor	Bueno	
TRANSMISIÓN		
Transmisión	Bueno	
FRENOS		
Pedal	Bueno	
Guayas	Bueno	
Bomba de Vacío (Booster) o Compresor y Anclajes	Bueno	
Válvula de Regulación del Freno de Estacionamiento	Bueno	
Tubos y Mangueras de Frenos	Bueno	
Cilindros Mordazas y Bandas	Bueno	
Eficacia del Frenado	Bueno	

DOCUMENTOS		
SOAT	Bueno	
Revisión Técnico Mecánica	Bueno	

PROFUNDIDAD LABRADO DE LAS LLANTAS

Delantera Izquierda: 9.6 mm



Delantera Derecha: 10.1 mm

Trasera Izquierda Externa Eje 2: 6.8 mm



Trasera Derecha Externa Eje 2: 5.5 mm

Repuesto: 4.2 mm



CLÁUSULAS

Conforme a lo manifestado en la circular 200942200402791 y la circular 20134200330511, expedidas por la Dirección de Tránsito y Transporte del Ministerio de Transporte en relación con las Revisiones Preventivas, para demostrar el cumplimiento de sus programas de revisión y mantenimiento preventivo y su plan estratégico de seguridad vial, las empresas de servicio público de transporte pueden apoyarse de los Centros de Diagnóstico Automotor, habilitados por el Ministerio de Transporte que conforme a su acreditación expedida por el Organismo de Acreditación (ONAC), cuentan con la idoneidad necesaria.

Nota: Los resultados de la Revisión Preventiva no reemplaza el Certificado de Revisión Técnicomecánica y Emisiones Contaminantes.

DETALLES

OBSERVACIONES

-Extintor descargado.. *Vehículo revisado por los Inspectores: Jairo Fernando Mafla *.



ING. YERYUN DARIO PINO JARAMILLO
TARJETA PROFESIONAL 05117 - 361649 ANT