



IVESUR Colombia Medellín
 Carrera 52 N° 6 Sur-80
 PBX: 2040772
 No: 980692
 Medellín NIT: 900 081 357-5 info@ivesurcolombia.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de prueba	Nombre o Razón social	Documento de identidad	CE.()	No. 42973487
14/08/2023	LUZ MARINA JARAMILLO CASTRILLON	C.C.(X)	NIT.()	Dep.:
Dirección:	Teléfono fijo o Número de Celular	3005109138	Ciudad:	MEDELLIN
CR 22E 37 80			Departamento:	ANTIOQUIA

Placa:	País:	Servicio:	3. DATOS DEL VEHICULO	Línea:
WFLU84	COLOMBIA	PUBLICO	MICROBUS	CITROEN
Modelo:			Combustible / Propulsión	VIN o Chasis:
2014			DIESEL	VFTVEZMFCE2592399
No. de Motor:			No. de Sillas:	Vidrios polarizados:
10TRJ5072/915	Diesel	2198	261902	Blindaje: SI() NO()
			3.1. VEHICULOS NO SUJETOS A REVISIÓN DE EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES	
			Con motor eléctrico	Comotor a hidrógeno
				Otros

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA

Nota: Todo valor medido seguido del signo * significa un déficit encontrado.

4. EMISIÓNES AUDIBLES

Ruido Escape	Valor	Maximo	Unidad	Intensidad	Minimo	Unidad	Intensidad	Maximo	Unidad
	—		dBA	Baja derecha	3.50	2.5	k lux	2.00	0.5-3.5 %
				Baja izquierda	4.30	2.5		0.5-3.5 %	

5. INTENSIDAD DE LAS LUCES BAJAS

6. SUMA DE LA INTENSIDAD DE TODAS LAS LUCES

Delantera Izquierda	Valor	Delantera derecha	Valor	Trasera derecha	Valor	Trasera izquierda	Valor	Maximo	Unidad
	85.0		81.0		82.0		86.0	40	%

7. SUSPENSIONES (SI aplica)

8. FRENIOS

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
74.3	50	%	Ele 1 Izquierdo	3362	N	Ele 1 Derecho	3032	N	9.82	30	%
			Ele 2 Izquierdo	3938	N	Ele 2 Derecho	3522	N	10.6	30	%

9. DESVIACIÓN LATERAL

10. DISPOSITIVOS DE COBRO (SI aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	Error en tiempo	Maximo	Unidad
			Maximo	Unidad

11. a. VEHICULOS CON CICLO OTTO

Temp C°	Rpm	Monóxido de carbono (CO)	Dióxido de carbono (CO2)	Oxígeno (O2)	Hidrocarburo (HC)	Hidrocarburo (como hexano)	Oxído nítrico (NO)
		CO	Vr	Norma	HC	Vr	Norma
		Ralentí	—	%	Ralentí	—	%

11. b. VEHICULOS DIESEL (aplicable)

Temp C°	Rpm	Ciclo 1	Und	Ciclo 2	Und	Ciclo 3	Und	Ciclo 4	Und	Valor	Norma
		m-1		m-1		m-1		m-1		5.0 < 5000	m-1

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA

NTC 6282 (según corresponda)

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
			A
			B

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL

NTC 6218, NTC 6282, 4983, NTC 4231 y NTC 3665 (según corresponda)

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
			A
			B

D.1. DEFECTOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

NTC 6218

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
			A
			B

