



Ficha Nro.57727

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección

Fecha de revisión: 14/07/2023 Decreto: 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte
Hora inicial: 11:29:00
Hora final: 11:42:00
Duración revisión: 00 horas 13 min

Empresa de transporte: TRANSMILENIUM 2021
Nombre de conductor: JUAN PABLO CANO VILLA

Placa: TMU751
Ruta: ESPECIALES
Kilometraje: 620359

N.Int: 206
Capacidad: 14
Nro Factura: 112839

Técnicos: /JAIME NARANJO/DANIEL LOPERA

Propietario: JORGE ELIECER ECHEVERRI
Cédula Conductor: 1000443067

Tipo: Microbus
Modelo: 2007
Licencia: C1

Lote: CUARTA REVISION 2023
Marca: NISSAN
Elaborado por: Insp1./Rev1./Rev2.

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Santiago Correa Alvarez
Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
MATRICULA: AN230-135346



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda: 5.5-Delantera Derecha: 4.7-Trasera Izquierda Interior: 4.5-Trasera Izquierda Exterior: 0-Trasera Derecha Interior: 4.2-Trasera Derecha Exterior: 0-Llanta de Repuesto: 3.1

Firma del técnico(s) o Director: _____

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISION TECNICO MECANICA