


TRANSPORTE S.A.S

Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS Fecha de inspección: 05/09/2023 Teléfono(s) :4447240 Ext: 108/ 3118870958				NIT: 901259084-1 Consecutivo: 2023-0386 Dirección: TRANSVERSAL 51A N 69 - 05		
DATOS DEL PROPIETARIO				DATOS DEL VEHÍCULO		
Nombre o Razón Social: ALEXANDER GUTIERREZ Cedula o NIT: 1128454679				Placa: TKI602	Interno: 602	Tipo: MICROBUS
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	Modelo: 2008	Marca: NISSAN	Kilometraje: GPS
Documento de identidad	X					
Licencia de conducción	X					
CRITERIOS				SI	NO	FECHA
Tarjeta de propiedad				X		2008-01-21
Tarjeta de operación				X		2024-07-07
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)				X		2024-02-12
Revisión Bimestral				X		2023-11-05
Revisión tecnico mecánica (vigente)				X		2024-02-12
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)				X		2023-11-25
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN				CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
EQUIPO DE CARRETERA	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores llaves de expansión y llaves fijas			X		
	2. Dos señales de carretera en forma de triángulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos			X		
	3. Extintor NO 1			X		
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo			X		
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo			X		
	6. Cruceta			X		
	7. Linterna			X		
	8. Llanta de repuesto			X		
LADO IZQUIERDO	10. Replica de la placa relectiva (50cmsX 25cms)			X		
	11. Logo razón social de la empresa transportadora			X		
	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas			X		
LADO DERECHO	14. Replica de la placa relectiva (50cmsX 25cms)			X		
	15. Logo razón social de la empresa transportadora			X		
	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas			X		
PARTE POSTERIOR	17. Luz de freno (stop) y tercer stop			X		
	18. Luces traseras medias			X		
	19. Luces de reversa			X		
	20. Luces de parqueo			X		
	21. Luces direccionales			X		
	22. Vidrio Panoramico			X		
	23. Luz de placa			X		
	24. Velocidad máxima			X		
PARTE FRONTAL	27. Como conduzco			X		
	Estado de la placa			X		
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	29. Luces delanteras altas y bajas			X		
	30. Luces direccionales y parqueo			X		
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)			X		
	32. Estado de la placa			X		
ESTADO	34. Emblema escolar (escrito al contrario)			X		
	37. Estado general de latoneria y pintura			X		
ESTADO	38. Estado de los cinturones de seguridad			X		

<p>Prepare renovación de SOAT Sea más accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar</p> 	<p>Realice el aseo de la cojinería Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad</p> 
<p>Responsable de la inspección: JOHAN FELIPE VALENCIA ALVAREZ</p> <p>Nombre y apellido del conductor: TECNOLOGÍAS DEL TRANSPORTE SAS Resultado de la Inspección: NIT 901259084-1 CEL 3118870958</p>	<p>Firma:  TECNOLOGÍAS DEL TRANSPORTE SAS Firma: NIT 901259084-1 CEL 3118870958 Aprobado</p>