



Ficha Nro.61067

**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección**

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 10/10/2023

Hora inicial: 12:14:00

Hora final: 12:19:00

Duración revisión:00 horas 5 min

Empresa de transporte: COONORTE
Nombre de conductor: JHON OCAMPO
Placa: TRN911
Ruta: OPERACION NACIONAL
Kilometraje: 157340
Técnicos: /DANIEL LOPERA/LUIS SAA

N.Int: 5052
Capacidad: 46
Nro.Factura: 114494

Propietario: SOTO JULIO
Cédula Conductor: 1047971837
Tipo: Bus
Modelo: 2017
Licencia: C2

Lote: QUINTA REVISION 2023
Marca: HINO
Elaborado por:Inspe./Rev1./Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Santiago Correa Alvarez
Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
MATRICULA:AN230-135346



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.				
Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.				
LABRADO DE LLANTAS(mm)				
Delantera Izquierda:12-Delantera Derecha:12-Trasera Izquierda Interior:5-Trasera Izquierda Exterior:5.6-Trasera Derecha Interior:6-Trasera Derecha Exterior:5.6-LLanta de Repuesto:6				

Observaciones generales: ORGANIZAR GOLPE BOMPER TRASERO IZQUIERDO

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISION TECNICOMECHANICA

Fecha de impresión
10/10/2023
12:20:00

Sede Ppal:Cll 53 No.72-07 PBX:2306111 - Sede Autofull:Cll 50 No.66-20 PBX:2302299
E-mail:tecnico.colores@une.net.co - E-mail:autofullcol@une.net.co
Medellín - Colombia

Page 1/1