

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2024-01-10	HECTOR GIOVANNI ORTEGA ZAPATA	CC (X) NIT () CE () No. 71273880			
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento		
CRA53 #73SUR -40 ITAGUI	1000000	Itagui	Antioquia		

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
SMX541	Colombia	Público	Microbus	Nissan	Urvan		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2011	10027777415	2011-04-28	Blanco	Diesel	JN1MG4E25Z0794777		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
ZD30272772K	DIESEL	3000	427889	14	SI () NO ()	SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)								Mínimo	Unidad
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor		%
	71.70		67.20		77.10		71.20		

			Frenos										
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
79.80	50	%	Eje 1 Izquierdo	5160.00	6852.00	N	Eje 1 Derecho	4856.00	5627.00	N	5.89	30	%
			Eje 2 Izquierdo	3428.00	4016.00	N	Eje 2 Derecho	3083.00	4225.00	N	10.10	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%
28.00	18	%											

Desviación lateral								Máximo	Unidad
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5				10	m/km
0.08	0.11								

Inspección Visual											
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE						
Rotulas superiores	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE	Pito	CUMPLE						
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE						
Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE						
Terminales	CUMPLE	Ejes	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE						
Luz Placa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE						
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE						
Lalonería y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE						
Cruceta	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE						
Retrovisores	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE						
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE						
Triángulos	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Stop	CUMPLE						
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE						
Cojinería	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE						
Bastidor	CUMPLE	Limpaparabrisas	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE						
Gato	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE						
Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE						
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE						
	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE						
	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE						
	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE								

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.23
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	7.50	7.40
Eje2	7.80	7.90

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecniqa Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)



REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA