



## REVISIÓN PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 2424



Somosllantas - Las Buseticas

Vehículo: WMQ630

### APROBADO

<b>Críticas</b>	0	<b>Rechazado</b>	0% (0)
<b>Aprobadas</b>	89	<b>Total</b>	89

#### Datos de la Inspección

<b>Fecha:</b>	19/ene./2024 10:02 a.m.	<b>Fecha Siguiente:</b>	19/mar./2024 10:02 a.m.
<b>Odómetro:</b>	221.208	<b>Odómetro Siguiente chequeo:</b>	-
<b>Horómetro:</b>	-	<b>Horómetro Siguiente chequeo:</b>	-
<b>Conductor Nombre:</b>	-	<b>Conductor Identificación:</b>	-
<b>Creado Por:</b>	FRANCISCO CASTAÑO	<b>Fecha Creación:</b>	19/ene./2024 10:02 a.m.
<b>Fecha Inicio:</b>	19/ene./2024 10:02 a.m.	<b>Fecha Finalización:</b>	19/ene./2024 10:02 a.m.
<b>Centro de Costos:</b>	-	<b>Ciudad:</b>	-
<b>Comentario:</b>	-		<b>Grupos:</b> -

#### Datos del Vehículo

<b>Vehículo:</b>	WMQ630	<b>Marca:</b>	RENAULT	<b>Línea:</b>	NUEVO MASTER
<b>Medición Actual:</b>	221.208 km [19/ene./2024]	<b>Horómetro Actual:</b>	-No Definido-	<b>Tipo:</b>	MICROBUS

#### Datos del Checklist Anterior

<b>Número:</b>	2414	<b>Fecha:</b>	15/ene./2024 05:37 p.m.	<b>Estado:</b>	REPROBADO
<b>Odómetro:</b>	221.208	<b>Horómetro:</b>	-		

#### LLANTA 1

<b>Novedad</b>	<b>Comentario Novedad</b>	<b>Calificación</b>
Profundidad Interior (Llanta 1)		6 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 1)		6 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 1)		6 - Aprobado
Estado (Llanta 1)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

#### LLANTA 2

<b>Novedad</b>	<b>Comentario Novedad</b>	<b>Calificación</b>
		6 - Aprobado



## REVISIÓN PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 2414



Somosllantas - Las Buseticas

Vehículo: WMQ630

**REPROBADO**

Críticas 1 Rechazado 0% (0)

Aprobadas 88 Total 89

## Datos de la Inspección

Fecha:	15/ene./2024 05:37 p.m.	Fecha Siguiente:	15/mar./2024 05:37 p.m.
Odómetro:	221.208	Odómetro Siguiente chequeo:	-
Horómetro:	-	Horómetro Siguiente chequeo:	-
Conductor Nombre:	-	Conductor Identificación:	-
Creado Por:	FRANCISCO CASTAÑO	Fecha Creación:	15/ene./2024 05:40 p.m.
Fecha Inicio:	15/ene./2024 05:38 p.m.	Fecha Finalización:	15/ene./2024 05:40 p.m.
Centro de Costos:	-	Ciudad:	-
Comentario:	-		Grupos:

## Datos del Vehículo

Vehículo:	WMQ630	Marca:	RENAULT	Línea:	NUEVO MASTER
Medición Actual:	221.208 km [15/ene./2024]	Horómetro Actual:	-No Definido-	Tipo:	MICROBUS

## Datos del Checklist Anterior

Número:	2351	Fecha:	16/nov./2023 09:57 a.m.	Estado:	APROBADO
Odómetro:	215.961	Horómetro:	-		

## LLANTA 1

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 1)		6 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 1)		6 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 1)		6 - Aprobado
Estado (Llanta 1)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

## LLANTA 2

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 2)		6 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 2)		6 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 2)		6 - Aprobado
Estado (Llanta 2)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

## LLANTA 3

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 3)		10 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 3)		10 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 3)		10 - Aprobado
Estado (Llanta 3)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

## LLANTA 4

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 4)		10 - Aprobado

Profundidad Inferior (Llanta R)	3 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta R)	3 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta R)	BUENO - Aprobado
Estado (Llanta R)	

## RUEDA DELANTERA IZQUERDA

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Rodillo De Bocin(Di)	REPRUEBA: DESAJUSTE EN EL RODILLO	BUENO - Aprobado
Esferas Y Tijeras	REPRUEBA: FRACTURAS, JUEGOS, SOLDADURA,	BUENO - Aprobado
Brazo De Dirección	REPRUEBA: SOLDADURA, JUEGOS, FRACTURAS	BUENO - Aprobado
Terminales De Dirección	REPRUEBA: SOLDADURA Y JUEGOS	BUENO - Aprobado
Amortiguador	SÓLO SI TIENE	BUENO - Aprobado
Disco	REPRUEBA: FRACTURAS, ESCALAS, SURCOS, RAYONES	BUENO - Aprobado
Mordazas	REPRUEBA: FRACTURAS, JUEGOS	BUENO - Aprobado
Pastas De Freno		BUENO - Aprobado
Fuga De Líquido De Frenos		BUENO - Aprobado
Fuga De Aceite	FUGA DE ACEITE POR EL RETENEDOR	BUENO - Aprobado

## RUEDA DELANTERA DERECHA

Novedad	Comentario Novedad	Calificación	Comentario
Rodillo De Bocin(Dd)	REPRUEBA: DESAJUSTE EN EL RODILLO	BUENO - Aprobado	
Esferas Y Tijeras	REPRUEBA: FRACTURAS, JUEGOS, SOLDADURA.	MALO - Crítico	ESFERA INFERIOR Y GUARDAPOLVO DE EJE LADO RUEDA DERECHO
Brazo De Dirección	REPRUEBA: SOLDADURA, JUEGOS, FRACTURAS	BUENO - Aprobado	
Terminales De Dirección	REPRUEBA: SOLDADURA Y JUEGOS	BUENO - Aprobado	
Amortiguador	SÓLO SI TIENE	BUENO - Aprobado	
Disco(Dd)	REPRUEBA: FRACTURAS, ESCALAS, SURCOS, RAYONES	BUENO - Aprobado	
Mordazas	REPRUEBA: FRACTURAS, JUEGOS	BUENO - Aprobado	
Pastas De Freno		BUENO - Aprobado	
Fuga De Líquido De Frenos		BUENO - Aprobado	
Fuga De Aceite	FUGA DE ACEITE POR EL RETENEDOR	BUENO - Aprobado	

## RUEDA TRASERA IZQUIERDA

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Amortiguador	SÓLO SI TIENE	BUENO - Aprobado
Disco(Ti)	REPRUEBA: FRACTURAS, ESCALAS, SURCOS, RAYONES	BUENO - Aprobado
Mordazas	REPRUEBA: FRACTURAS, JUEGOS	BUENO - Aprobado
Pastas De Freno		BUENO - Aprobado
Fuga De Líquido De Frenos		BUENO - Aprobado
Muelle	REPRUEBA: SOLDADURA, FRACTURAS, ASIMETRÍA (DIFERENCIAS EN NÚMERO DE HOJAS A CADA LADO)	BUENO - Aprobado
Bujes De Muelle	REPRUEBA: DESGASTE, JUEGOS, AUSENCIA	BUENO - Aprobado
Fuga De Aceite	FUGA DE ACEITE POR EL RETENEDOR	BUENO - Aprobado

## RUEDA TRASERA DERECHA

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Amortiguador	SÓLO SI TIENE	BUENO - Aprobado
Disco(Td)	REPRUEBA: FRACTURAS, ESCALAS, SURCOS, RAYONES	BUENO - Aprobado
Mordazas	REPRUEBA: FRACTURAS, JUEGOS	BUENO - Aprobado
Pastas De Freno		BUENO - Aprobado

Fuga De Líquido De Frenos	REPRUEBA: SOLDADURA, FRACTURAS, ASIMETRÍA (DIFERENCIAS EN NÚMERO DE HOJAS A CADA LADO)	BUENO - Aprobado
Muelle	REPRUEBA: DESGASTE, JUEGOS, AUSENCIA	BUENO - Aprobado
Bujes De Muelle		BUENO - Aprobado
Fuga De Aceite	FUGA DE ACEITE POR EL RETENEDOR	BUENO - Aprobado

## SISTEMA ELÉCTRICO Y ACCESORIOS

Novedad	Calificación
Luces Estacionarias	BUENO - Aprobado
Limpia Brisas	BUENO - Aprobado
Luces Internas	BUENO - Aprobado
Pito	BUENO - Aprobado
Pito De Reversa	BUENO - Aprobado

## SISTEMA ELÉCTRICO DELANTERO IZQUIERDO

Novedad	Calificación
Direccional	BUENO - Aprobado
Luz Alta	BUENO - Aprobado
Luz Media	BUENO - Aprobado
Luz Baja	BUENO - Aprobado

## SISTEMA ELÉCTRICO DELANTERO DERECHO

Novedad	Calificación
Direccional(Dd)	BUENO - Aprobado
Luz Alta(Dd)	BUENO - Aprobado
Luz Media(Dd)	BUENO - Aprobado
Luz Baja(Dd)	BUENO - Aprobado

## SISTEMA ELÉCTRICO TRASERO IZQUIERDO

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Direccional(Ti)		BUENO - Aprobado
Luz De Freno(Ti)		BUENO - Aprobado
Luz De Reversa(Ti)		BUENO - Aprobado
Luz Principal(Ti)	PRENDE CON LAS LUCES DELANTERAS	BUENO - Aprobado

## SISTEMA ELÉCTRICO TRASERO DERECHO

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Direccional(Td)		BUENO - Aprobado
Luz De Freno(Td)		BUENO - Aprobado
Luz De Reversa(Td)		BUENO - Aprobado
Luz Principal(Td)	PRENDE CON LAS LUCES DELANTERAS	BUENO - Aprobado

## SISTEMA DE FRENO GENERAL

Novedad	Calificación
Fugas De Líquido De Frenos	BUENO - Aprobado
Tensión De Emergencia	BUENO - Aprobado

## VARIOS

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Estado Silletería		BUENO - Aprobado
Barras Estabilizadoras	REPRUEBA: SOLDADURAS, JUEGOS	BUENO - Aprobado
Bujes De Barra Estabilizadora		BUENO - Aprobado
Cardanes Y Crucetas		NO APLICA - Aprobado
Fugas De Aceite		BUENO - Aprobado
Cinturones De Seguridad		BUENO - Aprobado