

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA
Sabaneta

CDA SABANETA LTDA, NIT:
900252186-7 CALLE 75B # 64C - 8,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4)
4089735 - (4) 3798824

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2024-03-11	YEHISON ESCOBAR	CC (X) NIT () CE () No. 1020409908			
Dirección		Teléfono		Ciudad	Departamento
CALLE 56A 58A 58		7000000		Medellin	Antioquia
DATOS DEL VEHICULO					
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
STQ232	Colombia	Público	Microbus	Nissan	Urvan
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2014	10028100213	2013-08-15	Blanco	Diesel	JN1MC2E26Z0000587
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
YD25324992A	OTTO	2488	255121	16	SI () NO ()
					Blindaje
					SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	85.90		77.70		88.20		84.20
						Mínimo	Unidad
						40	%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
61.50	50	%	Eje 1 izquierdo	2643.00	5277.00	N	Eje 1 Derecho	2927.00	4932.00	N	9.70
			Eje 2 izquierdo	2613.00	4369.00	N	Eje 2 Derecho	2740.00	3192.00	N	4.64
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	
27.00	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo		Unidad
-0.03	-0.08				+/-	10	m/km


Inspección Visual							
Bastidor	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		
Llanta de repuesto	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE		
Luz interna	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE		
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE		
Tijeras	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE		
Banderola	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE		
Tacos	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		
Latonería y Pintura	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		
Cojinería	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE		
Retrovisores	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Pito	CUMPLE		
Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE		
Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE		
Ventanillas	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE		
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE		
Cruceta	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE		
Andaje Sillas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE		
Luz de parqueo	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE		
Gato	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Ejes	CUMPLE		
Aseo General	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Soportes	CUMPLE		
Andaje de Batería	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE		
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE		
Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE		
Pernos	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Stop	CUMPLE		
Terminales	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Linterna	CUMPLE		
Luz placa	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.82
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.09	4.28
Eje2	4.12	4.16


HECTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.
Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - *Tecni-RTM* (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)