

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las Vegas
SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7
-162, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
(604) 4076591 - 3147730394

FECHA

Fecha de prueba
2024-04-05
Nombre o razón social
JORGE HERNAN ESTRADA
Dirección
CL 65 52 D 76

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de Identidad
CC (X) NIT () CE () No. 98535359
Ciudad
Medellin
Departamento
Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa SNQ838	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan
Modelo 2012	No. de licencia de tránsito 10027628585	Fecha Matrícula 2012-01-26	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0796672
No. Motor ZD30294668K	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2953	Kilometraje 627372	Número de Sillas 16	Vidrios Polarizados SI () NO ()
			Blindaje SI () NO (X)		



2024-04-05 SNQ838 07:16



2024-04-05 SNQ838 07:21

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	93.70		81.20		62.90		67.00	40	%

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
78.70	50	%	Eje 1 Izquierdo	4409.00	5719.00	N	Eje 1 Derecho	4735.00	5865.00	N	6.88
			Eje 2 Izquierdo	3485.00	4555.00	N	Eje 2 Derecho	3576.00	4453.00	N	2.54
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	
32.40	18	%									

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
-1.84	-1.32				10	m/km

Inspección Visual

Aseo General	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Limpiaaparabrisas	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Colinera	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE
Boliquin	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Lalonería y Pintura	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Andaje Sillas	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Andaje de Batería	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Rosortes o Ballestas	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION