



Ficha Nro.68637

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD  
HOJA DE NOVEDADES  
TECNICENTRO LOS COLORES  
Inspección

Fecha de revisión: 08/05/2024  
Hora inicial: 10:21:00  
Hora final: 10:36:00  
Duración revisión: 00 horas 15 min

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: LICEO FRANCES DE MEDELLIN  
Nombre de conductor: JORGE AREZA

Placa: SNQ177  
Ruta: ESPECIALES  
Kilometraje: 238182

N.Int: 341  
Capacidad: 14  
Nro.Factura: 121129

Propietario: JORGE VANEGAS  
Cédula Conductor: 1017144938  
Tipo: Microbus  
Modelo: 2011  
Licencia: C2

Lote: TERCERA REVISION 2024  
Marca: NISSAN URVAN  
Elaborado por: Inspec./Rev1./Rev2:

Técnicos: /JAIME NARANJO/FERNANDO QUIROZ

**APROBADO**

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE  
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS  
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES  
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE  
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA  
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,  
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango  
Ingeniero Mecánico  
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA  
MATRICULA: AN230-171139

**GRUPOS EVALUADOS****Novedades de Inspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda: 4.4-Delantera Derecha: 4.6-Trasera Izquierda Interior: 4.2-Trasera Izquierda Exterior: 0-Trasera Derecha Interior: 4.1-Trasera

Derecha Exterior: 0-LLanta de Repuesto: 3

Revisión Tecnicomecánica y de Emisiones C.(CDA) próximo a vencerse en: 05/06/2024  
SOAT próximo a vencerse en: 05/06/2024

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES  
NIT. 890.302.988-7  
DIVISION TECNICOMECAICA

Fecha de Impresión  
08/05/2024  
10:36:00

Sede Ppal: Cll 53 No.72-07 PBX:2306111 - Sede Autofull: Cll 50 No.66-20 PBX:2302299  
E-mail: tecnico.colores@une.net.co - E-mail: autofullcol@une.net.co  
Medellin - Colombia

Page 1/1