

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

Centro de Diagnóstico CDA Las Vegas
SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7
-162 , MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
(604) 4076591 - 3147730394

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2024-07-30	DIANA PATRICIA LOPEZ RIOS	CC (X) NIT () CE () No. 43798218			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CLL 77 A SUR 46 B 64		3333333	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
SNV141	Colombia	Público	Microbus	Nissan	Urvan		
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2014	10021134017	2014-01-14	Blanco	Diesel	JN1MC2E26Z0001145		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
YD25333862A	DIESEL	2488	230570	16	SI () NO ()	SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	95.00		94.50		63.60		65.70	40	%

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
51.70	50	%	Eje 1 izquierdo	1732.00	5595.00	N	Eje 1 Derecho	2188.00	4314.00	N	20.80*	30	%
			Eje 2 izquierdo	2898.00	4319.00	N	Eje 2 Derecho	2922.00	4611.00	N	0.82	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%
9.50*	18	%											

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
1.92	1.59				10	m/km

Inspección Visual

Latonería y Pintura	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

Yair Rendón A.

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.50
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	6.50	6.40
Eje2	5.70	5.80

YAIR RENDÓN AGUIRRE
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)