

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las Vegas
SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7
-162, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
(604) 4076591 - 3147730394

FECHA

Fecha de prueba 2024-08-09	Nombre o razón social LIGIA DEL CARMEN JIMENEZ SALDARRIAGA	Documento de Identidad CC (X) NIT () CE () No. 32490340
Dirección CLL 22 57 84	Teléfono 99999999	Ciudad Medellin
		Departamento Antioquia

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

DATOS DEL VEHICULO

Placa TDY652	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan
Modelo 2012	No. de licencia de tránsito 10002946337	Fecha Matrícula 2011-12-27	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0796237
No. Motor ZD30288944K	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2953	Kilometraje 210008	Número de Sillas 16	Vidrios Polarizados SI () NO ()
					Blindaje SI () NO (X)



2024-08-09 TDY652 07:35



2024-08-09 TDY652 07:39

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	61.50		73.50		74.90		74.50	40	%

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Izquierdo			Derecho			Desequilibrio				
			Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Máximo	Unidad			
60.40	50	%	Eje 1 izquierdo	2344.00	5734.00	N	Eje 1 Derecho	2878.00	5774.00	N	18.60	30	%
			Eje 2 izquierdo	3051.00	4345.00	N	Eje 2 Derecho	3984.00	4439.00	N	23.40*	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
22.20	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
1.51	2.25				10	

Inspección Visual

Latonería y Pintura	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Salidas de emergencia y Manillo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.89
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.71	4.16
Eje2	4.61	4.12

YAIR RENDÓN AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tacni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)