

**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD**  
**HOJA DE NOVEDADES**  
**CDA AUTOFULL COLOMBIA**  
**Primera Reinspección**

Fecha de revisión: 05/09/2024      Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte  
 Hora inicial: 15:13:00  
 Hora final: 15:16:00  
 Duración revisión:00 horas 3 min

Empresa de transporte: TRANSMILENIUM 2021  
 Nombre de conductor: WILDER ANDRES URREA SALAZAR  
**Placa: SVO045**  
**Ruta: OPERACION NACIONAL**  
 Kilometraje: 382098

Propietario: STEVEN ZULUAGA DIAZ  
 Cédula Conductor: 98761001  
**Tipo: Microbus**  
**Modelo: 2012**  
 Licencia: C1

**Lote: QUINTA REVISION 2024**  
 Marca: NISSAN  
 Elaborado por:Inspe/Rev1/Rev2:

Técnicos: /JUAN CARLOS ZAPATA/ANDRES PUERTA

**APROBADO**

**PISTA DE FRENO SE REALIZA: SI**

LA EMPRESA NO SE HACE  
 RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS  
 QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES  
 DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE  
 EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA  
 EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,  
 CAJAS Y TRANSMISION

**Kevin Arango**  
**Ingeniero Mecánico**  
**KEVIN ALONSO ARANGO VILLA**  
**MATRICULA:AN230-171139**



**GRUPOS EVALUADOS**

**Novedades de Primera Reinspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

**Novedades de la Inspección (05/09/2024 - 10:51:00):**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
SISTEMA DE SUSPENSION	Cauchos y Bujes de los Amortiguadores	Corregido	1	B
Observacion :	BUJE DE AMORTIGUADOR TRASERO IZQUIERDO DESGASTADO			
SISTEMA DE SUSPENSION	Barras Estabilizadoras	Corregido	1	A
Observacion :	BIELETA DE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA IZQUIERDA			
CARROCERIA (PARTE EXTERNA)	Chapas de puertas y de capo	Corregido	1	A
Observacion :	CHAPA DE LA SEGUNDA PUERTA DEL LADO DERECHO NO ABRE POR FUERA..			

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:8.3-Delantera Derecha:8.5-Trasera Izquierda Interior:7.84-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:7.11-Trasera

Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:4

**Firma del técnico(s) o Director:** \_\_\_\_\_

**----- FIN DEL REPORTE -----**