



Ficha Nro.72962

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
CDA AUTOFULL COLOMBIA
Inspección

Decreto: 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 14/09/2024
Hora inicial: 12:48:00
Hora final: 12:57:00
Duración revisión: 00 horas 8 min

Empresa de transporte: TRANSMILENIUM 2021
Nombre de conductor: ARMANDO DE JESUS ORTIZ RIOS
Placa: SNV258
Ruta: OPERACION NACIONAL
Kilometraje: 168534
Técnicos: SEBASTIAN RAMIREZ

Propietario: TRANSMILENIUM 2021 SAS
Cédula Conductor: 98562077
Tipo: Microbus
Modelo: 2014
Licencia: C2

Lote: QUINTA REVISION 2024
Marca: NISSAN
Elaborado por Inspe/Rev1/Rev2

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO. SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA: AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.				
Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.				
LABRADO DE LLANTAS(mm)				
Delantera Izquierda: 4.56-Delantera Derecha: 5.02-Trasera Izquierda Interior: 5.08-Trasera Izquierda Exterior: 0-Trasera Derecha Interior: 4.89-Trasera Derecha Exterior: 0-Llanla de Repuesto: 5.32				

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----



APROBADO

Sede Ppal Cll 53 No.72-07 PBX:2306111 - Sede Autofull Cll 50 No.86-20 PBX:2302299
E-mail: tecnico.colores@une.net.co - E-mail: autofullcol@une.net.co
Medellin - Colombia