



Ficha Nro.77053

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
CDA AUTOFULL COLOMBIA
Inspección

Fecha de revisión: 13/01/2025
Hora inicial: 11:41:00
Hora final: 12:29:00
Duración revisión: 00 horas 48 min

Decreto : 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: TRANSMILENIUM 2021
Nombre de conductor: ARMANDO DE JESUS ORTIZ RIOS
Placa: SNV268
Ruta: OPERACION NACIONAL
Kilometraje: 453379
Técnicos: /CRISTIAN LONDONO

N.Int: 421
Capacidad: 16
Nro.Factura: 1600

Propietario: TRANS-MILENIUM 2021 SAS
Cédula Conductor: 98562077
Tipo: Microbus
Modelo: 2014
Licencia: C2

Lote: PRIMERA REVISION 2025
Marca: NISSAN
Elaborado por: Inspe./Rev1./Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA: AN230-171139

**GRUPOS EVALUADOS****Novedades de Inspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:-Delantera Derecha:-Trasera Izquierda Interior:-Trasera Izquierda Exterior:-Trasera Derecha Interior:-Trasera Derecha

Exterior:-Llanta de Repuesto:

Vigencia del extintor próximo a vencerse en: 02/02/2025

Firma del técnico(s) o Director: _____

----- FIN DEL REPORTE -----

**APROBADO**

Fecha de impresión
13/01/2025
12:29:00

Sede Autofull: Cll 50 No.66-20 PBX-2302299
E-mail: autofullcol@une.net.co
Medellin - Colombia

Page 1/1