

**REVISIÓN PREVENTIVA TRANSPORTE PÚBLICO #:**

910

SERVICENTRO FENIX CARGA S.A.S

Resultado:

Km 4 VÍA BARRO BLANCO - ZONA FRANCA E.D.S ZEUS

**Aprobado**

E-MAIL: edgar.martinez@fenixcarga.com

Cel. 321 605 16 10

RÉGIMEN COMÚN

NIT. 901409763-7

**Datos de la inspección**

FECHA PRUEBA	PRÓXIMA PRUEBA	NOMBRE / R SOCIAL	EMPRESA
2025-04-02	2025-06-02	ASIA TRANSPORTADORA	TRANSPORTADORA ASIA SAS
PLACA VEHÍCULO	TELÉFONO	SERVICIO	CLASE
KOK702	3113989402	PÚBLICO	BUSETA
MODELO	COMBUSTIBLE	#PASAJEROS	COLOR
2021	ACPM	26	BLANCO VERDE
SOAT	REVISIÓN TM	COMENTARIOS	
2025-08-01	2025-08-15		

**FOTOS DEL VEHÍCULO**

Aprobación Ingeniero mecánico

Tarjeta profesional AN230-85630

## SUSPENSIÓN

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Presencia de fisuras, cortes, dobleces, corrosión en chasis y carrocería	Aprobado	Elementos de la suspensión fijados al chasis	Aprobado
Estado y ajuste de las zapatas	Aprobado	Fijación de muelles, resortes, tijeras, espirales y ballestas	Aprobado
Barra estabilizadora, tirantes o brazos de la suspensión, amortiguadores	Aprobado	Bieletas	Aprobado
Existencia de los tornillos en U de los muelles	Aprobado	Verificar los muelles por cualquier daño	Aprobado
Bujes y pasadores de muelles	Aprobado	Existencia de los tornillos de los amortiguadores	Aprobado
Verificar los amortiguadores por escapes o daños	Aprobado	Alineación de las hojas de los muelles	Aprobado
Tijeras y esferas	Aprobado		

## EQUIPO DE CARRETERAS

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
tiquín	Aprobado	Equipo de carretera	Aprobado
ntor	Aprobado		

## FUGAS

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Estado, mala distribución o sujeción del cable eléctrico	Aprobado	Líquido de frenos	Aprobado
de motor	Aprobado	Aceite de caja	Aprobado

## RINES Y LLANTAS

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Tueras, pernos, deformación y fisuras en los rines	Aprobado	Despegue o rotura de las bandas laterales de una o más llantas	Aprobado
Profundidad de labrado mayor a 1.6mm en vehículos livianos y 2mm en vehículos pesados	Aprobado	Existencia de la llanta de repuesto y su estado	Aprobado
Soporte de la llanta de repuesto	Aprobado	Roce, interferencia entre llantas y guardabarros	Aprobado

## FRENOS

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Mala carrera o movimiento de retorno del pedal del freno	Aprobado	Superficie antideslizante del pedal	Aprobado
Fugas en el boster o fugas de aire (neumáticos)	Aprobado	Mando freno de emergencia	Aprobado
Válvulas, resonadores, pitos, frenos de aire	Aprobado	Fundas, cables, guayas, varillas, bomba de vacío	Aprobado
Pérdida de aire presión o vacío, o pérdidas de aire	Aprobado	Servofreno deteriorado o con fugas	Aprobado

Fugas visibles o con riesgo de desprendimiento tubos, mangueras o en las conexiones

## LUCES

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Luces altas y bajas, direccionales, freno, reversa, estacionarias, de posición, interiores	Aprobado	Estado de los mandos que comutan las luces, indicadores encendidos en tablero de instrumentos	Aprobado

ACEITE DE TRANSMISIÓN **Aprobado** Agua **Aprobado**  
ACEITE HIDRÁULICO **Aprobado**

## VISUAL EMISIONES

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Estado del tubo de escape	Aprobado	Descarga adecuada del tubo de escape	Aprobado

## DIRECCIÓN

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Cabrilla	<b>Aprobado</b>	No debe tener elementos soldados	<b>Aprobado</b>
Caja de dirección	<b>Aprobado</b>	Terminales de dirección	<b>Aprobado</b>
Brazos de dirección	<b>Aprobado</b>	Rodillos de giro	<b>Aprobado</b>
Fijación de la cabrilla	<b>Aprobado</b>	Nivel de aceite hidráulico	<b>Aprobado</b>
Funcionamiento de la bomba del hidráulico	<b>Aprobado</b>	Cruceta de dirección	<b>Aprobado</b>

## ESTADO EXTERIOR

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Existencia y fijación del bomper delantero	Aprobado	Estado de los espejos retrovisores y limpiabrisas	Aprobado
Cierre adecuado de capó, baul y puertas	Aprobado	Ubicación y buen estado de placas laterales	Aprobado