



CDA

AJUSTEV

Centro de Diagnóstico Automotor

Cuidamos de ti

CLIENTE : MAURICIO RODRIGUEZ BEDOYA

ID : 71792074

SUCURSAL : MEDELLIN

FECHA : 2025-04-04 15:34:00

INSPECCION : 2995621

REVISIÓN PREVENTIVA

CON EL PRESENTE LE ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA SU VEHÍCULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS

DATOS DEL VEHICULO

|                  |   |
|------------------|---|
| MARCA            | NISSAN  |
| LINEA            | NEW URVAN 3.0 DIESEL MT 3000CC [URB]<br>14PSJ 2AA |
| MODELO           | 2007  |
| MOTOR            | ZD30093122K                                       |
| SERIE            | JN1MG4E25Z0726524                                 |
| CHASIS           | JN1MG4E25Z0726524                                 |
| CLASE            | CERRADO   |
| CARROCERIA       | CERRADO   |
| COLOR            | BLANCO  |
| CILINDRAJE       | 3000  |
| FECHA INSPECCION | 2025-04-04  |

|                  |
|------------------|
| COMPañIA         |
| SUCURSAL         |
| VALOR FASECOLDA  |
| CODIGO FASECOLDA |
| SERVICIO         |
| PLACA            |

|                                |
|--------------------------------|
| PARTICULARES                   |
| PARTICULARES SUCURSAL MEDELLIN |
| \$ 52,700,000.00               |
| 6403031                        |
| PUBLICO                        |
| SNN782                         |



APROBADO

FOTOS DEL VEHICULO



| Exterior                    |           |
|-----------------------------|-----------|
| Carrocería                  | Bueno     |
| Chasis                      | Bueno     |
| Puertas, Baúl y capo        | Bueno     |
| Sistema de Escape           | Bueno     |
| Tercera placa y laterales   | Bueno     |
| Anclajes Contenedores       | No aplica |
| Sujeción Carrocería         | Bueno     |
| Parachoques                 | Bueno     |
| Roce Llantas y Guardabarros | Bueno     |
| Peldaños                    | No aplica |
| Puertas de Carga            | No aplica |

| Frenos                            |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Cilindro mando                    | Bueno     |
| Freno emergencia                  | Bueno     |
| Fugas y fijacion                  | Bueno     |
| Fundas, cables, guayas y varillas | Bueno     |
| Retorno pedal                     | Bueno     |
| Tubos y mangueras                 | Bueno     |
| Tapa liquido frenos               | Bueno     |
| Mordazas y discos                 | Bueno     |
| Depósitos de Presión              | No aplica |
| Servofreno (Booster)              | Bueno     |
| Nivel Liquido Frenos              | Bueno     |
| Válvula Freno Aire                | No aplica |

Conforme a lo manifestado en la circular 200942200402791 y la circular 20134200330511, expedidas por la Dirección de Transporté y Tránsito del Ministerio de Transporte en relación con las Revisiones Preventivas, para demostrar el cumplimiento de sus programas de revisión y mantenimiento preventivo y su plan estratégico de seguridad vial, las empresas de servicio público de transporte pueden apoyarse en los Centros de Diagnóstico Automotor, habilitados por el Ministerio de Transporte que conforme a su acreditación expedida por el Organismo Nacional de Acreditación (ONAC), cuentan con la idoneidad necesaria.

NOTA: Los resultados de la Revisión Preventiva no reemplazan el Certificado de Revisión Técnico-mecánica y de Gases.