

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico GDA Las Vegas
C.A.S. HIT 999172318 9 Cra 48 N 7
-162, MEDELLÍN (ANTIOQUIA) TEL:
(504) 4575591 - 3147730394

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad		
2025-08-23	RAMON ANTONIO GARCIA CALLE	CC (X) HIT () CE () No. 98662623		
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento	
CL 78 88 41	99999999	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea	
TK1659	Colombia	Público	Microbus	Nissan	Uryan shz gl	
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis	
2008	10001770018	2008-02-13	Blanca	Diesel	JH1HAGAE2670789364	
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Bandaje
2030151640K	DIESEL	2053	533565	14	SI () NO ()	SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	80.20		72.60		49.00		58.50	40	%

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desaparecido	Máximo	Unidad	
58.50	60	%	Eje 1 Izquierda	2141.00	6675.00	N	Eje 1 Derecha	2657.00	5550.00	N	19.40	30 %
			Eje 2 Izquierda	3108.00	4226.00	N	Eje 2 Derecha	4032.00	4657.00	N	22.50*	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierda		N	Eje 3 Derecha		N				%
4.30*	18	%	Eje 4 Izquierda		N	Eje 4 Derecha		N				%
			Eje 5 Izquierda		N	Eje 5 Derecha		N				%

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/m
5.49	2.09				10	

Inspección Visual							
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje 2 Pin Derecha	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Luces de freno	CUMPLE
Eje 1 Banda Izquierda	CUMPLE	Eje 3 Pin Izquierda	CUMPLE	Luces de parqueo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Eje 4 Pin Izquierda	CUMPLE	Salidas de emergencia y Mandos	CUMPLE	Llantas de repuesto	CUMPLE
Promoción de Distancia	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Botones superiores	CUMPLE	Eje 2 Borta derecha	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Eje 3 Pin Izquierda	CUMPLE	Latoreria y Pintura	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Paros	CUMPLE	Eje 5 Pin Izquierda	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Eje 2 Borta izquierda	CUMPLE	Eje 1 Pin Derecha	CUMPLE
Eje 5 Pin Derecha	CUMPLE	Cajonera	CUMPLE	Lateral y Pintura	CUMPLE	Eje 2 Pin Izquierda	CUMPLE
Botones inferiores	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje 1 Borta izquierda	CUMPLE	Eje 3 Pin Derecha	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Eje 5 Borta izquierda	CUMPLE	Luces aler	CUMPLE	Eje 4 Pin Izquierda	CUMPLE
Luces trasera	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Eje 2 Borta derecha	CUMPLE
Eje 1 Borta derecha	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE	Eje 1 Pin Derecha	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Arreglo de Bateria	CUMPLE	Arreglo de Bateria	CUMPLE	Eje 3 Borta izquierda	CUMPLE
Eje 3 Pin Derecha	CUMPLE	Basculor	CUMPLE	Basculor	CUMPLE	Eje 4 Borta izquierda	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Cintada	CUMPLE	Cintada	CUMPLE	Eje 2 Borta derecha	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Eje 5 Borta derecha	CUMPLE	Eje 5 Borta derecha	CUMPLE	Caracteres de Seguridad	CUMPLE
Supratos	CUMPLE	Eje 4 Borta derecha	CUMPLE	Eje 4 Borta derecha	CUMPLE	Operacionales	CUMPLE
Asen General	CUMPLE	Limpaparabrisas	CUMPLE	Limpaparabrisas	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Uniferno	CUMPLE	Pila	CUMPLE	Pila	CUMPLE	Bandarola	CUMPLE
Reservorio o Ballestas	CUMPLE	Arreglo Sillas	CUMPLE	Arreglo Sillas	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Botones inferiores	CUMPLE	Botones inferiores	CUMPLE		
Eje 2 Borta Izquierda	CUMPLE						
Luces placa	CUMPLE						
Stop	CUMPLE						

61 CARROCERIA	64 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	67 LLANTAS	610 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Yair Rendón A.

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.30
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	8.00	8.20
Eje2	3.50	3.20

YAIR RENDÓN AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)