

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad	
2022-02-18	NUBIA RODRIGUEZ HUESO	CC (X) NIT () CE () No. 51811539	
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
MEDELLIN	1000000	Medellin	Antioquia

DATOS DEL VEHICULO					
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
TGL406	Colombia	Público	Microbus	Nissan	Urban
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2012	10018527048	2012-08-01	Blanco	Diesel	JN1MG4E25Z0796894
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
Z030298360K	DIESEL	2953	192604	5	SI () NO ()
					Blindaje
					SI () NO (X)



2022-02-18 TGL406 15:01



2022-02-18 TGL406 15:00

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	76.80		74.10		71.40		68.40		%

Eficacia total			Frenos										
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
60.70	50	%	Eje 1 izquierdo	3622.00	6428.00	N	Eje 1 Derecho	3044.00	5541.00	N	16.00	30	%
			Eje 2 izquierdo	3169.00	4404.00	N	Eje 2 Derecho	3015.00	4802.00	N	4.86	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%
Desviación lateral													

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
0.06	-0.09				10	

Inspección Visual												
G1	Aspe General	CUMPLE	G1	Anclaje Sillas	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G7	Eje2 Santa derecha	CUMPLE	
G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7	Eje4 Santa derecha	CUMPLE	G7	Eje2 Santa derecha	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Direccionales	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G8	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	
G3	Pito	CUMPLE	G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE	G5	Luz interna	CUMPLE	G5	Luz de repuesto	CUMPLE	
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE	G6	Luz de Parqueo	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE	
G7	Eje3 Santa derecha	CUMPLE	G6	Puertas	CUMPLE	G5	Eje2 Santa izquierda	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	
G3	Retrovisores	CUMPLE	G4	Ventanas	CUMPLE	G7	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	
G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE	G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	G7	Eje5 Santa izquierda	CUMPLE	
G4	Salidas de emergencia y Manillo	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G10	Calza de dirección	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE	
G9	Cajonera	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G7	Eje1 Santa izquierda	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	
G4	Parabrisas	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE	G5	Eje4 Santa izquierda	CUMPLE	
G7	Eje3 Santa izquierda	CUMPLE	G2	Rotulas inferiores	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE	
G7	Eje5 Santa derecha	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE	G8	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	G8	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	
G5	Anclaje de Batería	CUMPLE	G9	Laternas y Pintura	CUMPLE	G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE				
G11	Bastidor	CUMPLE	G8	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE							
G9	Tapiceria	CUMPLE	G1	Espesores	CUMPLE							
G11	Pisos	CUMPLE	G5	Luces altas	CUMPLE							
G8	Triángulos	CUMPLE	G6	Botiquin	CUMPLE							
G6	Cruceña	CUMPLE	G6	Señales de Advertencia	CUMPLE							
G8	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	G2	Rotulas superiores	CUMPLE							
G6	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE							
G2	Pernos	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE							
G7	Eje1 Santa derecha	CUMPLE	G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE							
G5	Luces bajas	CUMPLE										
G2	Tijeras	CUMPLE										

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO
------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		2.00
Eje	Izquierda	Derecha
Eje1	3.30	3.40
Eje2	3.00	3.00


OMAR ALBERTO HERNANDEZ GOMEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnomag Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)