



REVISION TECNICA DE SEGURIDAD
Mantenimiento Preventivo
Ficha No.: 192

Estado Final:
APROBADO

PLACA:
SNQ574

SNQ 574
SABANETA

Nit: 900115069-

Propietario:	TANGARIFE DAVID JOSE ALEJANDRO		Fecha revisión:	16/02/2022 9:10:11 a. m.		
Nit/CC	71266725		Empresa de transporte:	OPTIMA LOGISTICA INTEGRAL SAS		
Conductor:	TANGARIFE DAVID JOSE ALEJANDRO		Flota propia:	<input type="checkbox"/>	Flota Alquilado:	<input checked="" type="checkbox"/>
Dirección:	CL 49 AC 96-31		Tecnomecánica:	6/10/2022		
Celular	3024645363		Fecha SOAT:	11/10/2022		
Teléfono			Kilometraje:	328000		
SISTEMA	GRUPO	ESTADO	OBSERVACIONES			
CABINA EXTERIOR	Espejos	Aprobado				
	Luces y direccionales	Aprobado				
	Manijas	Aprobado				
	Plumillas	Aprobado				
CABINA INTERIOR	Bocina, pitó y mandos	Aprobado				
	Cinturones	Aprobado				
	EspejoE	Aprobado				
	Salidas de emergencias	Aprobado				
EQUIPO DE CARRETERA	Banderillas	Aprobado				
	Botiquín primeros auxilios	Aprobado				
	Extintor	Aprobado	AGOSTO/2022			
	Gato hidráulico repuesto llave pernos	Aprobado				
FLUIDOS (ESTADO Y NIVELES)	Aceite hidráulico	Aprobado				
	Aceite motor	Aprobado				
	Aguabatería	Aprobado				
	Agua parabrisas	Aprobado				
	Filtro aire y combustible	Aprobado				
	Líquido frenos y clutch	Aprobado				
	Líquidorefrigerante	Aprobado				
FRENOS (ESTADO, TENSION)	Engrasartensionar	Aprobado				
	Estadobandas(%vidaútil)	Aprobado	60%			
	Estadocampanas	Aprobado				
	Estadodiscos	Aprobado				
	Estadoguayas	Aprobado				
	Estadopastas(%vidaútil)	Aprobado	60%			
LLANTAS	Estado	Aprobado	50%			
	Rotación	Aprobado				
SISTEMA DE SUSPENSION	Amortiguadores	Aprobado				
	Bielaprincipalauxiliar	Aprobado				
	Bieletas	Aprobado				
	Bujetijerasuperiorinferior	Aprobado				
	Cardanyrucetas	Aprobado				
	Esfera superior	Aprobado				
	Esfera superior inferior	Aprobado				
	Estado de brazos dedirección	Aprobado				
	Estado mangueras y tuberías	Aprobado				
	Estanqueidad en cajas y diferencial	Aprobado				
	Estanqueidad en motor	Aprobado				
	Holguera bases y bujes	Aprobado				
	Mando dirección	Aprobado				
	Mogollas	Aprobado				
	Muelles barras sensoras	Aprobado				
Terminales de dirección	Aprobado					
Observaciones:	NO PRESENTA FUGAS DE LIQUIDOS NI ACEITES LLANTA DE REPUESTO EN BUEN ESTADO					
A: APROBADO: Vehículo en condiciones mecánicas de operar B: PENDIENTE: Vehículo con baja confiabilidad de operación, la falla existente no implica directamente causal de accidentes. Puede operar y la falla debe de ser vigilada y corregida lo antes posible. C: NO APROBADA: El vehículo presenta fallas que pueden implicar accidentes o daños en la integridad física de las personas al interior y exterior de los vehículos, no se garantiza su seguridad.				MECANICO	INGENIERO	<i>Cnaptos</i>
DIAGNOSTICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 315.						
Como mínimo el mantenimiento bimensual, llevando una ficha de mantenimiento donde consignará el registro de las intervenciones y reparaciones realizadas, indicando día, mes y año, centro especializado e ingeniero mecánico que lo realizó y el detalle de las actividades adelantadas durante la labor. En la ficha de mantenimiento además, se relacionarán las intervenciones correctivas realizadas indicando día, mes y año, centro especializado y técnico que realizó el mantenimiento, detalle de las actividades adelantadas durante la labor de mantenimiento correctivo y la aprobación de la empresa.						
ESTADO PENDIENTE: luego de la revisión hay un plazo de 10 días para realizar las modificaciones y cambiar a estado aprobado sin costo, después de 10 días debe cancelar nuevamente la revisión.						