



Ficha Nro. 40901

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
CDA AUTOFULL COLOMBIA
Primera Reinspección

Fecha de revisión: 06/03/2022
Hora inicial:
Hora final: 13:55:00
Duración revisión: 00 horas 0 min

Decreto: 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: TRANSMILENIO 2021
Nombre de conductor: ROBERTO JAIRO CARDONA LOPEZ
Placa: SNT225
Ruta: OPERACIÓN NACIONAL
Kilometraje: 437528
Técnicos: /MARLENY PIEDRAHITA/ANDRES PUERTA

Propietario: TRANS-MILENIO 2021 S.A.S
Cédula Conductor: 71614090
Tipo: Microbus
Modelo: 2013
Licencia: C1

Lote: SEGUNDA REVISION 2022
Marca: NISSAN
Elaborado por: Inspec/Rev1/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Sebastián
Ingeniero Mecánico
SEBASTIAN SALDARRIAGA RAIGOSA
MATRICULA: AN230-127153

**GRUPOS EVALUADOS****Novedades de Primera Reinspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Novedades de la Inspección (05/03/2022 - 10:44:00):

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
SISTEMA DE SUSPENSION	Estado y ajuste de las Hojas de los Muelles (ballestas)	Corregido	1	A

Observación: HOJA DE MUELLE TRASERA IZQUIERDA REVENTADA.

RUEDAS	Llanta de Repuesto	Corregido	1	A
--------	--------------------	-----------	---	---

Observación: INEXISTENCIA DE LA LLANTA DE REPUESTO...

RUEDAS	Desgaste de Llantas (Profundidad Grabado Mínimo 1.6 mm-Liviano-2mm-Pesado)	Corregido	1	A
--------	--	-----------	---	---

Observación: Labrado de llantas por debajo de 1.6mm

RUEDAS	Pernos, Tuercas y Espárragos de ruedas 2 o mas	Corregido	1	A
--------	--	-----------	---	---

Observación: PERNO FALTANTE A RUEDA TRASERA DERECHA

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS

Delantera Izquierda:-Delantera Derecha:-Trasera Izquierda Interior:-Trasera Izquierda Exterior:-Trasera Derecha Interior:-Trasera Derecha Exterior:-Llanta de Repuesto:

Firma del técnico(s) o Director:

Fecha de Impresión
06/03/2022
13:55:00



Sede Ppat: Cll 53 No. 72-07 PBX: 2306111 - Sede Autofull: Cll 50 No. 66-20 PBX: 2302299
E-mail: tecnico.colores@une.net.co - E-mail: autofullcol@une.net.co
Medellin - Colombia

Page 1/2

APROBADO