

Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS				NIT: 901259084-1	
Fecha de inspección: 18/04/2022				Consecutivo: 2022-1423	
Telefono(s) :4447240 Ext: 108/ 3118870958				Dirección: Tv 51a # 69 -05	
DATOS DEL PROPIETARIO				DATOS DEL VEHICULO	
Nombre o Razón Social: martha luz arias nieto				Placa:	Interno:
Cedula o NIT: 43663892				TNH433	Tipo: buseta
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	Modelo:	Kilometraje: gps
Documento de identidad	X			2008	NISSAN
Licencia de conducción	X				
CRITERIOS	SI	NO	FECHA		
Tarjeta de propiedad	X		2007-07-07		
Tarjeta de operación	X		2023-02-15		
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)	X		2022-10-14		
Revisión Bimestral	X		2022-06-18		
Revisión tecno mecánica (vigente)	X		2023-02-12		
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)	X		2022-06-17		
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN			CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
EQUIPO DE CARRETERA	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas			X	
	2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos			X	
	3. Extintor N0 1			X	
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo			X	
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo			X	
	6. Cruceta			X	
	7. Linterna			X	
	8. Llanta de repuesto			X	
LADO IZQUIERDO	10. Replica de la placa reactiva (50cmsX 25cms)			X	
	11. Logo razón social de la empresa transportadora			X	
	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas			X	
LADO DERECHO	14. Replica de la placa reactiva (50cmsX 25cms)			X	
	15. Logo razón social de la empresa transpotador			X	
	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas			X	
PARTE POSTERIOR	17. Luz de freno (stop) y tercer stop			X	
	18. Luces traseras medias			X	
	19. Luces de reversa			X	
	20. Luces de parqueo			X	
	21. Luces direccionales			X	
	22. Vidrio Panoramico			X	
	23. Luz de placa			X	
	24. Velocidad máxima			X	
	27. Como conduzco			X	
	Estado de la placa			X	
PARTE FRONTAL	29. Luces delanteras altas y bajas			X	
	30. Luces direccionales y parqueo			X	
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)			X	
	32. Estado de la placa			X	
	34. Emblema escolar (escrito al			X	

**TECNOLOGÍAS DEL
TRANSPORTE S.A.S**

ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	contrario)				
	37. Estado general de latonería y pintura	X			
ESTADO INTERNO DEL VEHICULO	38. Estado de los cinturones de seguridad	X			
	39. Espejo retrovisor y central	X			
	40. Aseo general	X			
	43. Estado general de sillas y cojinería	X			
	44. Estado del puesto del conductor	X			
	45. Salidas de emergencia señalizadas	X			
	46. Palanca de expulsión o martillo	X			
	47. Dispositivo sonoro de seguridad	X			
	48. Pitos delantero y de reversa	X			
	49. Freno Principal	X			
FUNCIONAMIENTO	50. FRENO DE EMERGENCIA	X			
	51. Suspensión	X			
	52 Niveles de fluido (Aceite)	X			
	52. Niveles de fluido (frenos)	X			
	52. Niveles de fluido (Refrigerante)	X			
BOTIQUÍN	58. Tijeras de punta roma	X			
	59. Gasas limpias (20 unidades)	X			
	60. Esparadrapo de tela (rollo de 4 pulgadas) o vendas adhesivas	X			
	61. Guantes de látex. (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	63. Curitas (mitad de la capacidad)	X			
	64. Baja lenguas (20 unidades)	X			
	65. Tapabocas (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	66. Encendedor	X			
	67. Copitos	X			
	74. Venda elástica 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	75. Venda elástica 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	76. Venda elástica 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	77. Venda algodón 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	78. Venda algodón 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	79. Venda algodón 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	80. Yodopovidona (jabón quirúrgico) Frasco x 120 ml	X			
	81. Solución salina 250 cc ó 500 cc Unidad	X			
	82. Termómetro de mercurio o digital Unidad	X			
	83. Alcohol antiséptico frasco x 275 ml Unidad	X			
	84. Gel antibacterial	X			


LLANTAS

Delantera izquierda	Delantera derecha	Trasera izquierda		Trasera derecha	
REGIONAL	REGIONAL	IN	EX	IN	EX
235/75 R17.5	235/75 R17.5	SIERRA	SIERRA	HANKOOK	HANKOOK
9mm	8mm	235/75 R17.5	235/75 R17.5	235/75 R17.5	235/75 R17.5
9mm	8mm	7mm	7mm	3mm	3mm
Cumple	Cumple	7mm	7mm	3mm	3mm
		Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

RECOMENDACIONES

Adquiera un botiquín mas adecuado	Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil
Prepare nueva revisión tecnomecanica	Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad

Señalice las salidas de emergencia clara y visible	en sus vidrios
Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad	Absténgase de utilizar sillas improvisadas
Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles	Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles
Mejora del estado de latonería y pintura	Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín
Mejore la instalación de cinturones de seguridad	Mejore la bandera escolar
Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es)	Prepare caja de herramientas
Prepare renovación de SOAT	Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil
Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar	Realice el aseo de la cojinería
	Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad



Responsable de la inspección:

JOSE MANUEL RIVAS

Nombre y apellido del conductor:

TECNOLOGÍAS

Resultado de la inspección: **DEL TRANSPORTE SAS**

NIT 901259084-1

CEL 3118870958

Firma:

Jose Manuel Rivas B.

Firma:

Aprobado