

**C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA
NTC 5375**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			Total	0 0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS			Total	0 0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			Total	0 0

Nota: **Defectos Tipo A:** Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente. **Defectos Tipo B:** Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI X

NO

NUMERO DE CONSECUATIVO DE LA INSPECCION
16392

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Presion eje1 derecha 1 34.0 PSI Presion eje1 izquierda 1 34.0 PSI Presion eje2 derecha 1 34.0 PSI Presion eje2 izquierda 1 34.0 PSI

* Las prueba de luces (si aplica) está reportada en klx a 1m como se establece en la NTC 5375:2012
Eje1 derecha 1 2.20mm ; Eje2 derecha 1 2.10mm ; Eje1 izquierda 1 3.30mm ; Eje2 izquierda 1 3.40mm ; Llanta de repuesto 2.20mm ;



2022-05-06 TEO047 11:12



2022-05-06 TEO047 11:13

Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

ONICA MARIA GONZALEZ ARBOLEDA

Centro de Diagnóstico Automotriz

NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA ADENACION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

H. NOMBRE DE LOS OTROS: **Luis Daniel Quijano Ballesteros** [Profundidad de labrado], **Norman Alexander Gonzalez Medina** [Inspección sensorial interior], **Norman Alexander Gonzalez Medina** [Inspección sensorial motor], **Norman Alexander Gonzalez Medina** [Alineación, peso, suspensión y frenos], **Norman Alexander Gonzalez Medina** [Foto delantera], **Norman Alexander Gonzalez Medina** [Foto trasera], **Luis Daniel Quijano Ballesteros** [Tercera placa], **Luis Daniel Quijano Ballesteros** [Inspección sensorial exterior], **Norman Alexander Gonzalez Medina** [Alineación de luces], **Norman Alexander Gonzalez Medina** [Inspección sensorial inferior].

**NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO
MECÁNICA Y DE GASES**