

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2024-05-31		Nombre o razón social MARTHA PATRICIA ORJUELA				Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 39568106	
Dirección CRA49 #53-69 ITAGUI		Teléfono 1000000		Ciudad Itagui		Departamento Antioquia	
DATOS DEL VEHICULO							
Placa EQY389	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster dynamique		
Modelo 2018	No. de licencia de transito 10015031294	Fecha Matrícula 2017-11-16	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3JM927741		
No. Motor E410C089335	Tipo Motor OTTO	Cilindrada 1998	Kilometraje 317216	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)			Trasera			Trasera			Mínimo	Unidad
Delantera	Valor	Delantera	Valor	Izquierda	Valor	Derecha	Valor			
Izquierda	78.60	Derecha	73.00	Izquierda	69.40	Derecha	73.40			%

Frenos			Desequilibrio			Máximo			Unidad		
Eficacia	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad			
60.80	50	%	Eje 1 Izquierdo	2458.00	4862.00	N	Eje 1 Derecho	2388.00	4148.00	N	2.85 30 %
			Eje 2 Izquierdo	2578.00	3630.00	N	Eje 2 Derecho	2334.00	3408.00	N	9.46 30 %
12.20*	18	%	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	%
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	%

Desviación lateral			Máximo			Máximo	Unidad
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5		+/	m/km
-0.11	-0.06					10	

Inspección Visual				
Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Puertas
Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Luces bajas
Soporles	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Ventanillas
Botiquín	CUMPLE	Eje 1 Llanta izquierda	CUMPLE	Eje 2 Llanta izquierda
Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Stop
Aseo General	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Distintivo de la empresa
Desempañador	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Tacos
Bastidor	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas
Luz interna	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad
Anclaje Sillas	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Eje 2 Rin Izquierdo
Terminales	CUMPLE	Eje 2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Direccionales
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales
Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería
Eje 1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Luces altas
Eje 1 Rin Derecho	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Rotulas Inferiores
Pernos	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje 2 Llanta derecha
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Terminales Batería
Reversa	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Rotulas superiores
Eje 1 Llanta derecha	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Espejos
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	


G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	2.98	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.54	3.89
Eje2	4.32	4.11


STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.
Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)