


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba 2024-08-20	Nombre o razón social CARLOS ALBERTO PATIÑO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 98574829	
Dirección CRA 61 B NUM 83 A SUR 43	Teléfono 1000000	Ciudad Sabaneta	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO							
Placa GDX601	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster groch		
Modelo 2020	No. de licencia de tránsito 10028155503	Fecha Matricula 2020-01-07	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR5B3LJ209049		
No. Motor F4RE410C231870	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 154010	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	83.70		78.70		84.40		86.50		%

Eficacia total			Frenos									Desequilibrio		Máximo		Unidad		%																				
Minimo			Fuerza			Peso			Unidad			Fuerza			Peso			Unidad			Desequilibrio		Máximo		Unidad		%											
60.20			50			%			Eje 1 Izquierdo			2056.00			4075.00			N			Eje 1 Derecho			2284.00			4449.00			N			9.98		30		%	
									Eje 2 Izquierdo			2149.00			3105.00			N			Eje 2 Derecho			2777.00			3758.00			N			22.60*		30		%	
Eficacia auxiliar			Minimo			Unidad			Eje 3 Izquierdo									N			Eje 3 Derecho									N							%	
17.90*			18			%			Eje 4 Izquierdo									N			Eje 4 Derecho									N							%	
									Eje 5 Izquierdo									N			Eje 5 Derecho									N							%	
Eje 1			Eje 2			Eje 3			Desviación lateral																				%									

Desviación lateral									
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	10	Unidad	m/km	
-0.06	-0.06				+/-				

Inspección Visual									
Asso General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE				
Caja de dirección	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE				
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 Banta izquierda	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE				
Luz interna	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE				
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE				
Terminales	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Pernos	CUMPLE				
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Extintor	CUMPLE				
Rotulas inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE				
Rotulas superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE				
Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Banderola	CUMPLE				
Limpia parabrisas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE				
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE				
Reversa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Latorería y Pintura	CUMPLE				
Basidior	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE				
Boliquin	CUMPLE	Eje2 Banta derecha	CUMPLE						