



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:

PLACA:

NOMBRE INSPECTOR:

VENCIMIENTO

9/10/2024	SNT961	Andres Felipe Calderon Florez	8/12/2024
-----------	--------	-------------------------------	-----------

NOMBRE PROPIETARIO:

CEDULA CONDUCTOR:

NOMBRE CONDUCTOR:

GUILLERMO ALBERTO HERRERA BOLIVAR	15264064	GUILLERMO ALBERTO HERRERA BOLIVAR
-----------------------------------	----------	-----------------------------------

DOCUMENTOS

VENCIMIENTO SOAT:

VENCIMIENTO CDA

VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:

12/05/2025	25/06/2025	31/07/2026
------------	------------	------------

CARGAS EXTINTOR:

VENCIMIENTO EXTINTOR:

EQUIPO DE CARRETERA:

KILOMETRAJE:

Si	31/01/2025	Si	308833
----	------------	----	--------

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Licencia de conduccion	Cumple	—	Luces bajas	Cumple	—
enquemas	Cumple	—	Radialdor	Cumple	—
Libreta	Cumple	—	Acete motor	Cumple	—
administrativo	Cumple	—	Sulfatacion	Cumple	—
administrativo	Cumple	—	Ajuste de Bornes	Cumple	—
Técnico mecánica	Cumple	—	Nivel de Carga	Cumple	—
Tarjeta de operación	Cumple	—	Retenedores ruedas	Cumple	—
Soat	Cumple	—	Líquido frenos	Cumple	—
Pto.	Cumple	—	Acete diferencial	Cumple	—
Instrumentos de tablero	Cumple	—	Refrigerante	Cumple	—
Licencia de tránsito	Cumple	—	Agua limpiabrisas	Cumple	—
Elementos que obstruyan la vision	Cumple	—	Acete hidráulico	Cumple	—
Cinturon de seguridad	Cumple	—	Acete transmisión	Cumple	—
Sistema antideslizante de pesas	Cumple	—	Cámaras de Aire	Cumple	—
Anclaje silleros	Cumple	—	Retovisor	Cumple	—
Luces internas	Cumple	—	Puntales Mac Pherson	Cumple	—
Ventaneria	Cumple	—	Sistema de Escape	Cumple	—
Elementos de fragmentación o expulsión de ventanilla	Cumple	—	Ecorreas	Cumple	—
Botiquin	Cumple	—	Soportes (Motor, Transmisión)	Cumple	—
Chaleco	Cumple	—	Eje cardánico	Cumple	—
Señales	Cumple	—	Amortiguador	Cumple	—
Tacos	Cumple	—	Espiral	Cumple	—
Gato	Cumple	—	Brazos de Dirección	Cumple	—
Cruceta	Cumple	—	Terminales	Cumple	—
Herramientas	Cumple	—	Rótulas de Brazos Oscilantes	Cumple	—
Aire	Cumple	—	Barras Conectoras u oscilantes	Cumple	—
Rache Sist. De Tension	Cumple	—	Brazo Pitman	Cumple	—
Llanta trasera izquierda exterior	Cumple	—	Muelles	Cumple	—
Luces de parqueo	Cumple	—	Circuito	Cumple	—
Luces de reversa	Cumple	—	Inspección de Compresor	Cumple	—
Luces de stops	Cumple	—	Pasas	Cumple	—
Luces altas	Cumple	—	Pandas	Cumple	—
Llanta delantera izquierda	Cumple	—	Mordazas	Cumple	—
Llanta trasera derecha interior	Cumple	—	tuercas y rivets	Cumple	—
Llanta trasera derecha exterior	Cumple	—	Barras estabilizadora	Cumple	—
Llanta trasera izquierda interior	Cumple	—	Verificación de Hojas	Cumple	—
Llanta de repuesto	Cumple	—	Anclaje de Muelles	Cumple	—
Componente tecnológico	Cumple	—	Porta Manguetas	Cumple	—
Llanta delantera derecha	Cumple	—			

ESTADO REVISION: Aprobado

FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

FIRMA DEL INSPECTOR