

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de Identidad		
2024-10-16	CECILIA GUERRA	CC (X) NIT () CE () No. 34982593		
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento	
CLLE23 #41-130	1000000	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Linea	
SNT293	Colombia	Público	Camioneta	Toyota	Hilux	
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis	
2013	10005090073	2012-12-24	Super blanco 2	Diesel	8AJFR22G7D4560665	
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
2KD5749913	DIESEL	2494	274265	5	SI () NO ()	SI () NO (X)



2024-10-16 SNT293 17:11



2024-10-16 SNT293 17:11

Suspensión (si aplica)									
Delantero Izquierda	Valor	Delantero Derecha	Valor	Trasero Izquierda	Valor	Trasero Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	84.40		80.90		93.90		78.10		%

Frenos											
Eje Izquierdo			Eje Derecho			Desequilibrio			Máximo		
Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad						Unidad
3684.00	4852.00	N	3689.00	4944.00	N	0.14			30		%
10405.00	11718.00	N	2062.00	4035.00	N	25.10*			30		%
		N			N						%
		N			N						%
		N			N						%

Desbalance lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad m/km
0.10	0.10				10	

Inspección Visual							
Presión de Neumáticos	Cumplido	Inspección	Cumplido	Eje 1 Rin izquierdo	Cumplido		
Neumáticos	Cumplido	Inspección	Cumplido	Neumáticos	Cumplido		
Eje de dirección	Cumplido	Inspección de dirección	Cumplido	Inspección	Cumplido		
Inspección de frenos	Cumplido	Inspección de frenos	Cumplido	Inspección	Cumplido		
Inspección de suspensión	Cumplido	Inspección de suspensión	Cumplido	Inspección	Cumplido		
Inspección de motor	Cumplido	Inspección de motor	Cumplido	Inspección	Cumplido		
Inspección de aceite	Cumplido	Inspección de aceite	Cumplido	Inspección	Cumplido		
Inspección de agua	Cumplido	Inspección de agua	Cumplido	Inspección	Cumplido		
Inspección de luz	Cumplido	Inspección de luz	Cumplido	Inspección	Cumplido		
Inspección de alarma	Cumplido	Inspección de alarma	Cumplido	Inspección	Cumplido		
Inspección de llaves	Cumplido	Inspección de llaves	Cumplido	Inspección	Cumplido		
Inspección de seguro	Cumplido	Inspección de seguro	Cumplido	Inspección	Cumplido		
Inspección de otros	Cumplido	Inspección de otros	Cumplido	Inspección	Cumplido		