


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba	2024-11-14	Nombre o razón social	CARLOS ANDRES CORDOBA ARANGO	
Dirección	CR 97 N°47A132	Documento de identidad	CC (X) NIT () CE () No. 71360617	
		Teléfono	1000000	Departamento
		Ciudad	Medellin	Antioquia

DATOS DEL VEHICULO					
Placa	GDW372	País	Colombia	Servicio	Público
Modelo	2020	Clase	Campero	Marca	Renault
No. de licencia de tránsito	10018230719	Fecha Matrícula	2019-04-23	Línea	Duster
No. Motor	E410C199495	Color	Blanco glacial (v)	Combustible	Gasolina
Tipo Motor	OTTO	Blindaje	SI () NO (X)	VIN o Chasis	9FBHSR5B3LM902113
Cilindraje	1998	Número de Sillas	5	Vidrios Polarizados	SI () NO ()
Kilometraje	208505				



2024-11-14 GDW372 16:38



2024-11-14 GDW372 16:38

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	63.20	Delantera Derecha	Valor	63.00	Trasera Izquierda	Valor	74.50	Trasera Derecha
							Valor	74.90	
									Mínimo
									Unidad
									%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
56.30	50	%	Eje 1 Izquierdo	1791.00	3607.00	N	Eje 1 Derecho	2254.00	3796.00	20.50*	30
			Eje 2 Izquierdo	1435.00	2508.00	N	Eje 2 Derecho	1774.00	2983.00	19.10	30
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
31.20	18	%	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-0.14	-0.14						

Inspección Visual							
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		
Asco General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE		
Caja de dirección	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE		
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE		
Luz interna	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE		
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE		
Terminales	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Pernos	CUMPLE		
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Extintor	CUMPLE		
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE		
Rotulas superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE		
Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Banderola	CUMPLE		
Limpiaaparabrisas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE		
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE		
Reversa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE		
Bastidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE		
Botiquín	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE		
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Soportes	CUMPLE		
Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE		
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Espejos	CUMPLE		
Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE		
Linterna	CUMPLE	Pisos	CUMPLE				