

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA SABANETA LTDA. NIT. 900252186-7 CALLE 75B # 64C - 8. MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4) 4089735 - (4) 3798824

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad	
2025-03-13	CRISTIAN SANTA ALVAREZ	CC (X) NIT () CE () No. 1002024190	
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
CRA 89E 30AA-97	2222222	Medellin	Antioquia

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
JYX099	Colombia	Público	Camioneta	Ford	Ranger xl		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2022	10024602611	2021-11-25	Blanco artic	Diesel	BAFAR23L1NJ242821		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
SA2Q NJ242821	DIESEL	3198	173590	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	80.10		82.20		69.30		69.50
				Mínimo		Unidad	
				40		%	

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
64.50	50	%	Eje 1 izquierdo	4091.00	6721.00	N	Eje 1 Derecho	3809.00	4641.00	6.89	30
			Eje 2 izquierdo	2620.00	4649.00	N	Eje 2 Derecho	2501.00	4181.00	4.54	30
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
27.10	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-0.05	0.15						

Inspección Visual							
Terminales	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		
Luz interna	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE		
Indicadores de tablero	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE		
Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Linterna	CUMPLE		
Especios	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE		
Promedio de Distancia	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		
Tacos	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE		
Pito	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE		
Luz de parqueo	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE		
Desempañador	CUMPLE	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE		
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Banderola	CUMPLE		
Anclaje Sillas	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE		
Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Latorería y Pintura	CUMPLE		
Aseo General	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		
Luces altas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE		
Soportes	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Gato	CUMPLE		
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE		
Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE		
Botiquín	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE		
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Andaje de Batería	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE		
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE		
Amortiguadores	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Limpia parabrisas	CUMPLE		
Ventanillas	CUMPLE	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE		
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE		
Llanta de repuesto	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCIÓN
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.32
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.83	4.85
Eje2	4.98	4.87



GLENDA JUÁREZ CISNEROS

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)