

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002099-2503



CDA AUTOMAS BARBOSA
NIT 901214167-9
CALLE 15 # 19A-65 Tel
6263583
BARBOSA

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------|------------------------|---|--|
| Fecha de prueba: 2025-03-14 | Nombre o razón social: OSMEL RIOS GONZALEZ | | | Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () | No. 1037122394 |
| Dirección: CORREGIMIENTO EL TIGRE | Telefono: 3206436563 | | | Ciudad: VEGACHI | Departamento: ANTIOQUIA |
| DATOS DEL VEHICULO | | | | | |
| Placa: SNY115 | Marca: CHEVROLET | Línea: FRR | Clase: BUS | Modelo: 2016 | Cilindrada: 5193 Kilometraje: 210315 |
| Servicio: PÚBLICO | No Licencia Tránsito: 100100192219 | Combustible: DIESEL | Color: BLANCO VERDE | Empresa: | Conductor: OSMEL RIOS GONZALEZ |



Fecha 2025-03-14, Placa SNY115 Hora 10:04



Fecha 2025-03-14, Placa SNY115 Hora 10:14

Frenos

| Eficacia Total | Mínimo | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Desequilibrio | Máximo | Unidad |
|-------------------|--------|--------|-----------------|-------|--------|---------------|-------|--------|---------------|--------|--------|
| 55,2 | 50 | % | Eje 1 Izquierdo | 9060 | N | Eje 1 Derecho | 9650 | 14813 | N | 6,1 | 30 % |
| | | | Eje 2 Izquierdo | 11730 | N | Eje 2 Derecho | 12370 | 22955 | N | 5,2 | 30 % |
| Eficacia Auxiliar | Mínimo | Unidad | Eje 3 Izquierdo | | | Eje 3 Derecho | | | | | |
| 30,7 | 18 | % | Eje 4 Izquierdo | | | Eje 4 Derecho | | | | | |
| | | | Eje 5 Izquierdo | | | Eje 5 Derecho | | | | | |

Desviación Lateral

| Eje 1 | -2,3 | Eje 2 | 3 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo | ± 10 | Unidad | (m/km) |
|-------|------|-------|---|-------|-------|-------|--------|------|--------|--------|
|-------|------|-------|---|-------|-------|-------|--------|------|--------|--------|

Inspección Sensorial

| | | | | | |
|----------------------------------|--------|---------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| G1 Identificación reglamentaria | CUMPLE | G1 Luz de parqueo | CUMPLE | G1 Eje3 llanta Izquierda | NO APLICA |
| G1 Distintivo de la empresa | CUMPLE | G1 Luz Interna | CUMPLE | G1 Eje4 llanta Derecha | NO APLICA |
| G1 Anclaje sillas | CUMPLE | G1 Luz Placa | CUMPLE | G1 Eje4 llanta Izquierda | NO APLICA |
| G1 Estado tubos escape | CUMPLE | G1 Luces Altas | CUMPLE | G1 Eje5 llanta Derecha | NO APLICA |
| G1 Aseo General | CUMPLE | G1 Luces Bajas | CUMPLE | G1 Eje5 llanta Izquierda | NO APLICA |
| G1 Espejos | CUMPLE | G1 Indicadores de tablero | CUMPLE | G1 Eje1 Rin Derecho | CUMPLE |
| G1 Pernos | CUMPLE | G1 Terminales Batería | CUMPLE | G1 Eje1 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G1 Soportes | CUMPLE | G1 Ancilaje de batería | CUMPLE | G1 Eje2 Rin Derecho | CUMPLE |
| G1 Rotulas Superiores | CUMPLE | G1 Desempeñador | CUMPLE | G1 Eje2 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G1 Rotulas Inferiores | CUMPLE | G1 Cruceta | CUMPLE | G1 Eje3 Rin Derecho | NO APLICA |
| G1 Resortes o Ballestas | CUMPLE | G1 Linterna | CUMPLE | G1 Eje3 Rin Izquierdo | NO APLICA |
| G1 Amortiguadores | CUMPLE | G1 Triangulos | CUMPLE | G1 Eje4 Rin Derecho | NO APLICA |
| G1 Tijeras | CUMPLE | G1 Banderola | CUMPLE | G1 Eje4 Rin Izquierdo | NO APLICA |
| G1 Limpiaparabrisas | CUMPLE | G1 Tacos | CUMPLE | G1 Eje5 Rin Derecho | NO APLICA |
| G1 Retrovisores | CUMPLE | G1 Llanta de respuesto | CUMPLE | G1 Eje5 Rin Izquierdo | NO APLICA |
| G1 Pito | CUMPLE | G1 Gato | CUMPLE | G1 Eje6 Rin Izquierdo | NO APLICA |
| G1 Dispositivo de velocidad | CUMPLE | G1 Herramienta | CUMPLE | G1 Latonería y Pintura | CUMPLE |
| G1 Parabrisas | CUMPLE | G1 Extintor | CUMPLE | G1 Tapicería | CUMPLE |
| G1 Ventanillas | CUMPLE | G1 Botiquín | CUMPLE | G1 Cojinería | CUMPLE |
| G1 Puertas | CUMPLE | G1 Señales de advertencia | CUMPLE | G1 Caja de Dirección | CUMPLE |
| G1 Cinturones de Seguridad | CUMPLE | G1 Eje1 llanta Derecha | CUMPLE | G1 Terminales | CUMPLE |
| G1 Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE | G1 Eje1 llanta Izquierda | CUMPLE | G1 Brazos Axiales | CUMPLE |
| G1 Direccionales | CUMPLE | G1 Eje2 llanta Derecha | CUMPLE | G1 Bastidor | CUMPLE |
| G1 Stop | CUMPLE | G1 Eje2 llanta Izquierda | CUMPLE | G1 Pisos | CUMPLE |
| G1 Reversa | CUMPLE | G1 Eje3 llanta Derecha | NO APLICA | G1 Promedio de Distancia | NO APLICA |

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| G1: CARROCERIA | G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7: LLANTAS | G10: SISTEMA DE DIRECCION |
| G2: SISTEMA DE SUSPENSION | G5: SISTEMA ELECTRICO | G8: RINES | G11: CHASIS |
| G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6: EQUIPO DE CARRETERA | G9: ESTADO DE PRESENTACION | G12: DISPOSITIVOS DE COBRO |

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) | | | |
|----------------------------|------|---------|------|
| Rueda De Repuesto | | 5,22 | |
| Izquierda | | Derecha | |
| Eje 1 | 8,29 | 8,55 | |
| R1 | R2 | R2 | R1 |
| Eje 2 | 6,35 | 6,29 | 6,14 |
| | | | 6,29 |



ING. CESAR ATENCIA TRESPALACIOS

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.