

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2025-04-28	Nombre o razón social JORGE GONZALEZ				Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 70099970		
Dirección CRA90 # 44-41		Teléfono 1000000	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia			
DATOS DEL VEHICULO							
Placa JYW668	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Volkswagen	Línea Amarok trendline		
Modelo 2021	No. de licencia de transito 10023413898	Fecha Matrícula 2021-07-16	Color Blanco candy	Combustible Diesel	VIN o Chasis WV1ZZZ2HZMA022138		
No. Motor CNF122510	Tipo Motor DIESEL	Cilindrada 1968	Kilometraje 102360	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



2025-04-28 JYW668 11:14

2025-04-28 JYW668 11:14

Suspensión (sí aplica)												
Delantera Izquierda	Valor 70.80	Delantera Derecha	Valor 73.00	Trasera Izquierda	Valor 74.70	Trasera Derecha	Valor 75.60					
Eficacia total	Mínimo 52.50	Unidad %	Fuerza 3180.00	Peso 4787.00	Unidad N	Fuerza 2986.00	Peso 5274.00	Unidad N	Desequilibrio 6.10	Máximo 30	Unidad %	
Eje 1 izquierdo	Eje 2 izquierdo		1838.00	4428.00	N	Eje 2 Derecho	2221.00	4988.00	N	17.20	30	%

Frenos												
Eficacia total	Mínimo 52.50	Unidad %	Fuerza Eje 1 izquierdo	Peso 3180.00	Unidad N	Fuerza Eje 1 Derecho	Peso 4787.00	Unidad N	Desequilibrio 6.10	Máximo 30	Unidad %	
Eje 1 izquierdo	Eje 2 izquierdo		1838.00	4428.00	N	Eje 2 Derecho	2221.00	4988.00	N	17.20	30	%
Eje 3 izquierdo					N	Eje 3 Derecho			N		%	
Eje 4 izquierdo					N	Eje 4 Derecho			N		%	
Eje 5 izquierdo					N	Eje 5 Derecho			N		%	

Desviación lateral					
Eje 1 0.03	Eje 2 0.03	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/- 10 Unidad m/km

Inspección Visual					
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Luz Interna	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Diracionales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Pisos	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G9 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	4.89	
Eje	Izquierda	Derecha
Eje1	5.23	5.21
Eje2	5.18	5.33

Steven Zapata

STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.
Technimac Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)