

CDA AUTOMAS LAURELES
NIT 900135344-3
CII 33 # 78-158 / CII 33A # 78A-90 -
MEDELLIN Tel 3663553

JUAN MAURICIO VASQUEZ

[illegible]

G13: SISTEMA DE FRENO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		2.44
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3.02	3.12
Eje 2	3.19	3.02

ING BRAYAN URUETA TROCHA