



DOCTOR AUTOS
Calle 8b 65-03 Medellín - Medellín
Teléfono: 316 6910664
E-mail: serviteca@doctorautos.com.co

FORMATO DE VERIFICACIÓN BIMESTRAL - N°3349

		FECHA: 26/08/2025	
CLIENTE: 1000100006/AGUDELO RODRIGO MARIANA		CELULAR: 6043630203	
DIRECCIÓN: CL 8B 65 49		E-MAIL: mariac17@gmail.com	
CONTACTO:			
VEHÍCULO: RENAULT/DUS		PLACA Ó Nro INTERNO: KTN421	
KMTS: 36754	COLOR: BLANCO GLACIAL	MÓDELO: 2024	CLASE: CM
SERVICIO:		COMBUSTIBLE:	



PARTE	ESTADO	FUNCIONAM	PARTE	ESTADO	FUNCIONAM
IDENTIFICACION REGLAMENTARIA	Bueno		DISTINTIVO DE LA EMPRESA	Bueno	
ANCLAJE SILLAS	Bueno		ESTADO TUBOS	Bueno	
ASEO GENERAL	Bueno		ESPEJOS	Bueno	
LUZ DE PARQUEO	Bueno		LUZ INTERNA	Bueno	
LUZ PLACA	Bueno		LUCES ALTAS	Bueno	
LUCES BAJAS	Bueno		INDICADORES DE TABLERO	Bueno	
DESEMPAÑADOR	Bueno		RETOVISORES	Bueno	
SISTEMA DE CARGA	Bueno		DISPOSITIVO DE VALOCIDAD	Bueno	
PARABRISGO	Bueno		VENTANILLAS	Bueno	
PUERTAS	Bueno		CINTURONES DE SEGURIDAD	Bueno	
SALIDAS EMERGENDA Y MARTILLOS	Bueno		DIRECCIONALES	Bueno	
STOP	Bueno		REVERSA	Bueno	
LIMPIAPARABRISAS	Bueno		COJUNERIA	Bueno	
TAPICERIA	Bueno		INTESIDAD DE LUCES	Bueno	
ALINEACION DE LUCES	Bueno		TERMINALES BATERÍA	Bueno	
ANCLAJE DE BATERÍA	Bueno		INTRUMENTOS DE SEGURIDAD	Bueno	
EQUIPO DE CARRETERA	Bueno		CRUCETA	Bueno	

ROLA	Bueno		TACOS	Bueno	
NTA DE RESPUESTO	Bueno		GATO	Bueno	
ERRAMIENTA	Bueno		EXTINOR	Bueno	
3OTIQUIN	Bueno		SEÑALES DE ADVERTENCIA	Bueno	
ATONERIA Y PINTURA	Bueno		CARROCERIA	Bueno	
CHASIS	Bueno		SOPORTES	Bueno	
ESTADO DE FRENOS (VISUAL)	Bueno		ROTULAS SUPERIORES	Bueno	
ROTULAS INFERIORES	Bueno		RESORTES O BALLESTAS	Bueno	
AMORTIGUADORES	Bueno		TIEJRAS	Bueno	
EJE1 LANTA DERECHA	Bueno		EJE1 LLANTA IZQUIERDA	Bueno	
EJE2 LLANTA DERECHA	Bueno		EJE2 LLANTA IZQUIERDA	Bueno	
EJE3 LLANTA DERECHA	Bueno		ELES LLANTA IZQUIERDA	Bueno	
EJE4 LANTA DERECHA	Bueno		EJE4 TANTA IZQUIERDA	Bueno	
EJES LLANTA DERECHA	Bueno		EJE5 LLAMIA IZQUIERDA.	Bueno	
EJET RIN DERECHO	Bueno		EJET RIN IZQUIERDO	Bueno	
ELE2 RIN DERECHO	Bueno		EJE2 RIN IZQUIERDO	Bueno	
EJE3 RIN DERECHO	Bueno		EJE3 RIN LAQUIERDO	Bueno	
EJE4 RIN DERECHO.	Bueno		RIN IZQUIERDO	Bueno	
EJES RIN DERECHO	Bueno		EJE5 RIN IZQUIERDO	Bueno	
CAJA DE DIRECCION	Bueno		TERMINALES	Bueno	
3RAZOS AXIALES	Bueno		BASTIDOR	Bueno	
PISOS	Bueno		PROMEDIO DE DISTANCIA	Bueno	
PROMEDIO DE TIEMPO	Bueno		LLANTAS	Bueno	
RINES	Bueno		PERNOS	Bueno	

ACCESORIOS

OK

OBSERVACIONES

OK

NOTAS: OK

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS COMBIOS QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES DEL DIAGNOSTICO Y SE ACLARA QUE EN

NINGUN VEHICULO SE VERIFICA DESGASTE DEL SISTEMAS INTERNOS TALES COMO DEL MOTORES,CAJAS O TRANSMISIONES.

LABRADO DE LLANTAS (mm)

Llanta de repuesto

OK

IZQUIERDA

DERECHA

EJE 1

4MM


4MM

EJE 2


4MM

4MM

APROBADO



RECHAZADO



ENTREGADO

RECIBIDO