



DOCTOR AUTOS  
Calle 8b 65-03 Medellín - Medellín  
Teléfono: 316 6910664  
E-mail: serviteca@doctorautos.com.co

FORMATO DE VERIFICACIÓN BIMESTRAL - N°3367

		FECHA: 29/09/2025
CLIENTE: 901441324/TRANSPORTE ESPECIAL NUEVO DESTINO	CELULAR: 6043630203	
DIRECCIÓN: TV 33 AA 75 41	E-MAIL: transnuevodenostinas@gmail.com	
CONTACTO:		
VEHÍCULO: CHEVROLET/NHR	PLACA Ó Nro INTERNO: TFW877	
KMITS: 259894	COLOR: BLANCO VERDE	MÓDELO: 2015
SERVICIO:	CLASE: BU	
COMBUSTIBLE:		



PARTES	ESTADO	FUNCIONAMIENTO	PARTES	ESTADO	FUNCIONAMIENTO
IDENTIFICACION REGLAMENTARIA	Bueno		DISTINTIVO DE LA EMPRESA	Bueno	
ANCLAJE SILLAS	Bueno		ESTADO TUBOS	Bueno	
ASEO GENERAL	Bueno		ESPEJOS	Bueno	
LUZ DE PARQUEO	Bueno		LUZ INTERNA	Bueno	
LUZ PLACA	Bueno		LUCES ALTAS	Bueno	
LUCES BAJAS	Bueno		INDICADORES DE TABLERO	Bueno	
DESEMPAÑADOR	Bueno		RETOVISORES	Bueno	
SISTEMA DE CARGA	Bueno		DISPOSITIVO DE VALOCIDAD	Bueno	
PARABRISAS	Bueno		VENTANILLAS	Bueno	
PUERTAS	Bueno		CINTURONES DE SEGURIDAD	Bueno	
SALIDAS EMERGENCIA Y MARTILLOS	Bueno		DIRECCIONALES	Bueno	
STOP	Bueno		REVERSA	Bueno	
LIMPIAPARABRISAS	Bueno		COJUNERIA	Bueno	
TAPICERIA	Bueno		INTENSIDAD DE LUCES	Bueno	
ALINEACION DE LUCES	Bueno		TERMINALES BATERIA	Bueno	
ANCLAJE DE BATERIA	Bueno		INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	Bueno	

EQUIPO DE CARRETERA	Bueno	CRUCETA	Bueno
LINTERNA	Bueno	TRIANGUOLS	Bueno
BANDEROLA	Bueno	TACOS	Bueno
LLANTA DE RESPUESTO	Bueno	GATO	Bueno
HERRAMIENTA	Bueno	EXTINOR	Bueno
BOTIQUIN	Bueno	SEÑALES DE ADVERTENCIA	Bueno
LATONERIA Y PINTURA	Bueno	CARROCERIA	Bueno
CHASIS	Bueno	SOPORTES	Bueno
ESTADO DE FRENS (VISUAL)	Bueno	ROTULAS SUPERIORES	Bueno
ROTULAS INFERIORES	Bueno	RESORTES O BALLESTAS	Bueno
AMORTIGUADORES	Bueno	TIEJRAS	Bueno
EJE1 LLANTA DERECHA	Bueno	EJE1 LLANTA IZQUIERDA	Bueno
EJE2 LLANTA DERECHA	Bueno	EJE2 LLANTA IZQUIERDA	Bueno
EJE3 LLANTA DERECHA	Bueno	ELES LLANTA IZQUIERDA	Bueno
EJE4 LLANTA DERECHA	Bueno	EJE4 TANTA IZQUIERDA	Bueno
EJES LLANTA DERECHA	Bueno	EJE5 LLAMIA IZQUIERDA	Bueno
EJET RIN DERECHO	Bueno	EJET RIN IZQUIERDO	Bueno
ELE2 RIN DERECHO	Bueno	EJE2 RIN IZQUIERDO	Bueno
EJE3 RIN DERECHO	Bueno	EJE3 RIN LAQUIERDO	Bueno
EJE4 RIN DERECHO.	Bueno	RIN IZQUIERDO	Bueno
EJES RIN DERECHO	Bueno	EJE5 RIN IZQUIERDO	Bueno
CAJA DE DIRECCION	Bueno	TERMINALES	Bueno
BRAZOS AXIALES	Bueno	BASTIDOR	Bueno
PISOS	Bueno	PROMEDIO DE DISTANCIA	Bueno
PROMEDIO DE TIEMPO	Bueno	LLANTAS	Bueno
RINES	Bueno	PERNOS	Bueno

#### ACCESORIOS

OK

#### OBSERVACIONES

OK

NOTAS: OK	LABRADO DE LLANTAS (mm)		
	Llanta de repuesto	OK	
		IZQUIERDA	DERECHA
	EJE 1	12MM	12MM
	EJE 2	12MM	12MM
LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS COMBOS QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES DEL DIAGNOSTICO Y SE ACLARA QUE EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA DESGASTE DEL SISTEMAS INTERNOS TALES COMO DEL MOTORES, CAJAS O TRANSMISIONES.			



RECHAZADO