

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**

AUTOMÁS

No: 00002606-2510
CDA AUTOMAS BARBOSA
NIT 901214167-9
CALLE 15 # 19A-65 Tel
6263583
BARBOSA

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO				
Fecha de prueba: 2025-10-16	Nombre o razón social: MATEO GUERRERO POSADA	Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()			No. 1037325912	
Dirección: VDA EL ECO		Telefono: 3216538957	Ciudad: BARBOSA		Departamento: ANTIOQUIA	
DATOS DEL VEHICULO						
Placa: LKK845	Marca: RENAULT	Linea: DUSTER OROCH	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2023	Cilindraje: 1333	Kilometraje: 246935
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10028412615	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: MATEO GUERRERO POSADA	



Fecha 2025-10-16, Placa LKK845 Hora 16-10



Fecha 2025-10-16, Placa LKK845 Hora 16-18

Suspensión (Si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 50	Delantera Derecha	Valor 54	Trasera Izquierda	Valor 52	Trasera Derecha	Valor 54	Mínimo 40	Unidad %

Frenos									
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio
57,2	50	%	Eje 1 Izquierdo	2977	N	Eje 1 Derecho	2536	N	14,8
			Eje 2 Izquierdo	1683	N	Eje 2 Derecho	1492	N	30
			Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho			%
			Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho			
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho			

Desviación Lateral									
Eje 1	5,1	Eje 2	6,2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad (m/km)

Inspección Sensorial									
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA	G1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Eje1 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecho	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecho	NO APLICA	G1 Eje3 llanta Derecho	NO APLICA	G1 Eje4 llanta Derecho	NO APLICA
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecho	NO APLICA	G1 Eje5 llanta Derecho	NO APLICA	G1 Eje1 llanta Derecho	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecho	NO APLICA	G1 Eje2 llanta Derecho	NO APLICA	G1 Eje3 llanta Derecho	NO APLICA
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecho	NO APLICA	G1 Eje4 llanta Derecho	NO APLICA	G1 Eje5 llanta Derecho	NO APLICA
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anchaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecho	NO APLICA	G1 Eje3 llanta Derecho	NO APLICA	G1 Eje4 llanta Derecho	NO APLICA
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecho	NO APLICA	G1 Eje1 llanta Derecho	NO APLICA	G1 Eje2 llanta Derecho	NO APLICA
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecho	NO APLICA	G1 Eje3 llanta Derecho	NO APLICA	G1 Eje4 llanta Derecho	NO APLICA
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecho	NO APLICA	G1 Eje4 llanta Derecho	NO APLICA	G1 Eje5 llanta Derecho	NO APLICA
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecho	NO APLICA	G1 Eje1 llanta Derecho	NO APLICA	G1 Eje2 llanta Derecho	NO APLICA
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecho	NO APLICA	G1 Eje3 llanta Derecho	NO APLICA	G1 Eje4 llanta Derecho	NO APLICA
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecho	NO APLICA	G1 Eje2 llanta Derecho	NO APLICA	G1 Eje3 llanta Derecho	NO APLICA
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de repuesto	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecho	NO APLICA	G1 Eje3 llanta Derecho	NO APLICA	G1 Eje4 llanta Derecho	NO APLICA
G1 Piloto	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecho	NO APLICA	G1 Eje1 llanta Derecho	NO APLICA	G1 Eje2 llanta Derecho	NO APLICA
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecho	NO APLICA	G1 Eje2 llanta Derecho	NO APLICA	G1 Eje3 llanta Derecho	NO APLICA
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecho	NO APLICA	G1 Eje3 llanta Derecho	NO APLICA	G1 Eje4 llanta Derecho	NO APLICA
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Bolíquín	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecho	NO APLICA	G1 Eje1 llanta Derecho	NO APLICA	G1 Eje2 llanta Derecho	NO APLICA
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecho	NO APLICA	G1 Eje2 llanta Derecho	NO APLICA	G1 Eje3 llanta Derecho	NO APLICA
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecho	NO APLICA	G1 Eje3 llanta Derecho	NO APLICA	G1 Eje4 llanta Derecho	NO APLICA
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecho	NO APLICA	G1 Eje4 llanta Derecho	NO APLICA	G1 Eje5 llanta Derecho	NO APLICA
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecho	NO APLICA	G1 Eje2 llanta Derecho	NO APLICA	G1 Eje3 llanta Derecho	NO APLICA
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecho	NO APLICA	G1 Eje3 llanta Derecho	NO APLICA	G1 Eje4 llanta Derecho	NO APLICA
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Eje4 llanta Derecho	NO APLICA	G1 Eje5 llanta Derecho	NO APLICA	G1 Eje1 llanta Derecho	NO APLICA

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	6,31	
Izquierda		Derecha
Eje 1	7,12	7,22
Eje 2	4,25	4,11


ING. OSCAR MAURICIO VERANO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.