



**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD  
HOJA DE NOVEDADES  
DOMICILIOS TECNICENTRO LOS COLORES  
Inspección**

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 10/06/2022

Hora inicial: 15:09:00

Hora final: 15:20:00

Duración revisión: 00 horas 11 min

Empresa de transporte: CONDUCCIONES LAS ARRIERITAS

Nombre de conductor: HERVIN BETANCUR RODAS

Placa: TRE756 N.Int: 1002

Ruta: SERVICIOS ESPECIALES Capacidad: 14

Kilometraje: 517513 Nro.Factura: 102705

Técnicos: /JAIME NARANJO/OSCAR SALINAS

Propietario: AYDE RODAS BETANCUR

Cédula Conductor: 71395828

Tipo: Microbus

Modelo: 2006

Licencia: C2

Lote: TERCERA REVISION 2022

Marca: NISSAN

Elaborado por:Inspe:/Rev1:/Rev2:

**APROBADO**

PISTA DE FRENO SE REALIZA: NO

Juan David Perez T.  
Ingeniero Mecánico  
**JUAN DAVID PEREZ TOBON**  
**MATRICULA:AN230 - 157493**



**GRUPOS EVALUADOS**

**Novedades de Inspección**

GRUPO	DESCRIPCION	AUS	UND	TIPO
Defectos Tipo A:	Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.			
Defectos Tipo B:	Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.			

**LABRADO DE LLANTAS**

Delantera Izquierda:3.6-Delantera Derecha:3.4-Trasera Izquierda Interior:2.1-Trasera Izquierda Exterior:2.1-Trasera Derecha:3.1-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:4.7

**Firma del técnico(s) o Director**

DNI: 71395828

**----- FIN DEL REPORTE -----**